

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	মিস্টিয়া সোয়েটার লি:বি–৮৫, বিসিক,টঙ্গী, গাজীপুর –৮৫, ঢড়লজ
ঠিকানা	, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 445
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lack of Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ১.১. কাৰ্যক্ৰম Factory management to prepare approval drawing and submit to proper authority for approval. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

۵.	১.২. কার্যক্রম	
Г		
	कार्यक्रा	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
-	সুপারিশের	
	ভ৾খ্যসূত্ৰ	
Ī	কার্থানার	
	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিকার	
	চুডান্ড	
	সমর্মীমা	
	সংশো্ধিত	
L	সময়সীমা	
	<b>অ</b> গ্রগতির	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাইগুরি	
אוויוטונירן	

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Stability of the shed and the requirement of cross bracing between the rafters and
কাৰ্শক্ৰম	sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of
	DEA.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracings if required.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Noon Engineered shed and poor connection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	,
ু কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be checked by the building engineer to verify the connections and stability of the shed
সুপারিশের	
<u>তি</u> খ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

# ৩.২. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	