

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বিষাজ নিট্ওয়্যাৰ লিৎ		
ঠিকানা	, (Kasimpur, Gazipur, Dhaka)		
কারখানার কোড	GZP449		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবে			
১. পর্যবেষ্ণণ			
	vacuation pathways – Evacuation pathways (Aisles/Corridor) was obstructed by orary stored items.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
	emove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.0		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্খানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার প্রবে	याजा नय		
চুড়ান্ত সময়সীমা			
সংশোধিত্ত _ সময়সীমা			

২. পর্যবেষ্ণণ

<u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
4)161917
২.১. কাৰ্যজন
কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.0
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সমর্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মৃত্তব্য</u>
৩. পর্যবেষ্কণ
७. भारका
পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পৰ্যবেষ্ণনা dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ן דורוטונץ ן
৩.১. কার্শক্রম

 কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সম্বসীমা	
সংশো্ধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

		round floor or roof – The water throw of jet was found 7 m distance. Hose pipe water		
প্র	বিষ্কণ pr	essure is lower than the minimum requirement of BNBC code.		
ক্য				
	ইটেমু			
ক্যাটাগবি				
8.	১. কাৰ্যক্ৰম	Total Control		
F	কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.		
	<u>শুনার্ক্রন</u> সুপারিশের	Staria pipe supplying first and hose should have minimum pressure of 200 Kra.		
	তুশাস্থ্য ভ্রম্যসূত্র			
. ⊢	<u>ত গগুত্র</u> কারখানার			
	_{পান শা} ণান কাৰ্যক্ৰম			
		প্রব্যোগ্য নয়		
	চুডান্ত সমাজীয়া	_		
	<u> সময়সীমা</u>			
	সংশোধিত সংক্ৰ	_		
	<u>সমশ্রসীমা</u>			
1 1	অগ্রগতির			
1 H	অবস্থা ———			
Ľ	<u> মন্তব্য</u>			
Ь_				
. 9	র্যাবেক্সন			

	cument review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked			
	পর্ববেষ্ফণ periodically and no relevant documents found.			
का <u>।</u> थ				
আইটেম				
ক্যাটাগরি				
৫.১. কাৰ্যক্ৰম				
l , ,	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and			
CD <\\\A\	properly tagged.0			
সুপারিশের	property tagged.			
ভিখ্যসূত্র				
কারখানার				
কাৰ্যজ্ঞম				
অগ্রাধিকার	शराजा तर			
চুড়ান্ত 				
। তুড়াঙ্জ সময়সীমা	_			
সংশোধিত				
। अर्तान्छ । अभयुत्रीमा	_			
অগ্রগতির অগ্রগতির				
1 1				
অবস্থা				
মন্তব্য				