

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডিকে গ্লোবাল ক্যাশন ওর্বার লি
ঠিকানা	, 0, (Kasimpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 457
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: অন্নি মূল্যারন	পর্যবেষ্ডণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন All stairways within the factory building – Hand পর্শবেক্ষণ the staircase. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	drail was provided for only one side of
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stairs সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিন অব্যঃ মন্তব্য	way O

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	- Opening or penetration was not properly sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম ।	Seal all openings in walls with fire resistant materials having 2 hours fire rating. Or In case of openings in slab / floors, provide vertical enclosures extending above and below such openings. Walls of such openings should have at least 2 hours fire resistance rating. O
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার 🛚	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
<u>୭. পর্ববেষ্</u> কণ	
পর্ববেষ্কণ pat	evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation thways.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	

কাৰ্শক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.0
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্শানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> থিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	ocument review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যক	व्य
- 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.0
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ব্র্থোগ্য নর্
চুডান্ত	
येभग्रयीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
। বিশ্ব মন্তব্য	
[18 1)	<u> </u>
. পর্ববেষ্ণণ	
	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no edicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ	edicated fire pump of flydrafic system.
অাইটেম 	
ক্যা টা গরি	
171-1 11 1	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
 কাৰ্যক্ৰম	alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with
	alternate backup power supply.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
1 	

৬. পর্যবেষ্ণণ

কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

চুড়ান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Number of hose
পর্যবেষ্ণণ did not meet the requirement of BNBC code.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
la transmission of the control of th
৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Provide 1 riser and hose for each 1000 sqm floor area as per BNBC Code.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রথোগ্য নর
চূড়ান্ত
अभेग्रेजीमा
সংশোধিত _
সম্বসীমা বিশ্ব বি
अवश् अवश्
মন্তব্য
n. পৰ্যবেক্ষণ
পরিদর্শন Ground floor or roof – The water throw of jet was found 5 m distance. Hose pipe water
প্র্যবেষ্ণ্য pressure is lower than the minimum requirement of BNBC code.
ক্যাপ্
আইটেন ক্লেট্ৰেলি
ক্যাটাগরি

ক্যাপ আইটেম ক্যাউগিব 9.5. কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যালাৰ কাৰ্যক্ৰম আগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয চূড়ান্ত সমগ্ৰসীমা সংশোধিভ সমগ্ৰসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা আব্দুব্য

পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্কণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
TOOL II:I
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.0
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সম্বাসীমা
সংশোধিত সমরসীমা
অগ্রগতিব অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৯. পর্ববেষ্ফণ
ನಿ, 11/1,4∞1
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 8000 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

	ll accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm ystem was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.	
ক্যাশ আইটেম ক্যাটাগরি		
১০.১. কার্যত্র	<u>घ्य</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.0	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
জ্ঞা।বিকার চুড়ান্ত সমরসীমা	্ব প্রযোজ্য লয় –	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
১১. পর্যবেষ্কণ		
	ocument review – Boiler operator license was not available.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কার্যক্রম সুপারিশের	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority. O	
ভখ্যসূত্র কারখানার		

১২. পর্ববেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
४२. ४. का	ৰ্শজ্জম

কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম জন্মখিকাৰ	eranter ara
<u>শ্র্রাপেকান</u> চুড়ান্ত	প্র্যোগ্য নয়
<u> युन्यम्ब</u>	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	