

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	এস আর পি সোয়েটারস
ঠিকানা	73/1, North Khan Para, Auch Para, Nishat Nagar, Tongi, Gazipur., 81, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP478
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Non- Engineering Structure with poor connections. (Roof top)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be checked by the building engineer to verify the connections and stability of the structure.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য লয়
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	If the structure is not adequate retrofitting or replacement must be done as per the guideline of building engineer.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	on engineered connection on roof top. (ChillaChotta)
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניין	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	To the second se
কাৰ্যক্ৰম	The connections of steel structure with RCC/masonry part needs to be checked by building engineer. Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the shed at roof and confirm the requirement of any modification.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	
পর্ববেষ্কণ	
শ্ব(বহ্মণ	etted Load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
	<u> </u>

আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	T
শাসক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্রব্যোগ্য নর
সমর্যসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্বক্রম	
Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top maintaining 2% slope.	
সুপাৰিশের তথ্যসূত্র	
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত্র	
সম্বয়সীমা সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

<i>৬. প</i> র্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্রম
Exposed reinforcement needs to be covered with protective coat according to the guidance of building engineer.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ত সম্যুসীমা
সংশো ধি ত
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য
ער פויי