

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এ্যাডামস এ্যাপারেলস লিঃ
11/201611	ICC Bhaban, Plot 1/15–16, Block D, Lane 6, Shaheedbag, Section–12, Pallabi, Dhaka–1216
কারখানার কোড	DHK020
কালার কোড	

্যামনের ধরণ: অন্নি মুল্যামন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:		
াৰ্যবেষ্ফণ		
রিদর্শন 🛮	Inadequate horizontal separation [] Inadequat	te vertical separation
্যাপ াইটেম গ্রাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ	ī	
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how areas, offices and work areas should be sep according to the Guideline occupancy separa	arated with fire-rated walls and doors
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্ন্থানার কার্বক্রম	We will take the recommend action as per s	uggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ	
চুড়ান্ত চুড়ান্ত	08-20-5029	
<u> </u>		
সংশোধিত	07-07-7940	
সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা অগ্রগতির অবস্থা	০১-০১-১৯৭০	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	☐ Inadequate horizontal separation ☐ Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines
সুপারিশের	
<u>ত্রখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	08-20-5029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

৩. পর্যবেষ্ণণ

	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not
পর্ববেষ্ণণ	equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
কাৰ্যক্ৰম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	08-20-309
সংশোধিত সময়সীমা	o ⋈ − o ษ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পৰিদৰ্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not পৰ্শবেষ্ণ্যণ equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through কাৰ্যক্ৰম staircases and grills on the interior walls সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার We will take the recommend action as per suggestion within timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 08-20-309 সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির সংখ্যোধিত অবস্থা Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: Fire separation drawing is মন্তব্য submitted to DIFE on 17-9-2018 for approval. 2-9-2020 (CVV-02): Fire door has

6	৬. পর্শবেষ্ষ ণ	
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Absence of exit door separating stairways and adjacent working area. Main exit doors are Collapsible & Sliding type. Aisles/Passageways width less than minimum Corridors/Aisles/Passageways are obstructed.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

installed in every floor. Thus, staircase is fire separated.

কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways
সুপারিশের ছখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
<u>শগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
হুডান্ড শমশ্রসীমা	o&-o9-309
নংশোধিত নময়সীমা	07-07-7940
শগ্রগতির শবস্থা	চলমান
ন ন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: Fire separation drawing is submitted to DIFE on 17-9-2018 for approval. 2-9-2020 (CVV-02): Fire separation drawing is submitted to DIFE on 17-9-2018 for approval.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Absence of exit door separating stairways and adjacent working area. Main exit doors are Collapsible & Sliding type. Aisles/Passageways width less than minimum Corridors/Aisles/Passageways are obstructed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰয	
কাৰ্যক্ৰম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	08-20-7029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04–10–2017 9–3–2020: Exit door separating stairways and adjacent working area. 2–9–2020 (CVV–02): Fire door has installed in every floor. Thus, staircase is fire separated. Retrofitting drawing of internal layout is found during the visit. But, this drawing has not been approved by the DIFE office

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Absence of exit door separating stairways and adjacent working area. Main exit doors are Collapsible & Sliding type. Aisles/Passageways width less than minimum Corridors/Aisles/Passageways are obstructed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কার্যক্রম	
Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits \square Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes	
We have already started work regarding decision and completed within timeline.	
প্রবোগ্য নর	
06-09-507	
02-02-2290	
চলমান	
Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: Corridors, passageway and aisles are found obstructed at all floors. Temporary storage, work benches and passageways aisles are found 0.8m wide on some escape routes. 2-9-2020 (CVV-02): Corridors, passageway and aisles are found obstructed at all floors. Temporary storage, work benches and passageways aisles are found 0.8m wide on some escape routes.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
ক্যাপ	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	08-20-309
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

৯. পর্ববেষ্ফণ

अजिज्ञांत
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ
পর্যাবেঙ্গরে
11(1-4-1

Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Open grills in walls between staircase and floor spaces The ground floor exits not enclosed. Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit Doorway opens onto a flight of stairs No Auto door closer Obstruction in Stairway

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into firerated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	08-20-309
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Open grills in walls between staircase and floor spaces The ground floor exits not enclosed. Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit Doorway opens onto a flight of stairs No Auto door closer Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Convert all interior stairways into firerated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation The ground floor exits should be enclosedso as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	08-20-5029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
<u>মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00

Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures \(\text{Open grills in walls}\) between staircase and floor spaces \(\text{I The ground floor exits not enclosed.} \(\text{I Sum of Riser height and Tread depth is not within limits } \text{I Number of Handrails less than required } \text{I Stairway door not Fire Door } \text{I Exit Doorway opens onto a flight of stairs } \text{I No Auto door closer } \text{I Obstruction in Stairway} \)

১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	08-20-2029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন No Fire Door 🛘 No/Improperly illuminated exit sign 🖟 Tortuous and obstructed travel পর্যবেষ্ণন path 🖟 Absence of proper separation using fire rated walls and doors ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ং.১. কাৰ্বজন	
কাৰ্শক্ৰম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	08-20-2029	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00	

১৩. পর্যবেষ্ণণ

১২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage
পর্ববেষ্ণণ	Others same as above
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

সাভাগাৰ	
১৩.১. কাৰ্যক্ৰ	হ্ম
কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide fire doors as approved by the Guidelines ☐ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	06-09-5089
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: I found Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage. 2-9-2020 (CVV-02): I found Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage.

58. 거식(4왕이	
	_
পৰিদৰ্শন পৰ্যবেষ্ণ্যনা Directional signs missing Inappropriate emergency lighting system	
भर्यत्वस्व	
ক্যাপ	\exists
আইটেম	
ক্যাট্রগরি	

৪.১. কাৰ্যজ	৪.১. কাৰ্শক্ৰম	
	Post directional signs at appropriate locations.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র ক্রান্সালার		
কার্শানার কার্শক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	06-04-50%4	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7990	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: I found Inadequate directional signs in every floors and Inappropriate emergency lighting system 9-2-2020 (CVV-02): I found Inadequate directional signs in every floors and Inappropriate emergency lighting system	

<u>১৫. 1৭(বঞ্চণ</u>			
l			
পরিদর্শন	Directional signs missing [] Inappropriate emergency lighting system		
পর্ববেষ্ফণ	Directional signs missing if mappropriate emergency lighting system		
ক্যাপ			
আইনেম			
कार्जिश्रम			
[47]6[4]			

	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	06-09-5089
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-07-2017 9-3-2020: I found old Emergency Lighting system. 9-2-2020 (CVV-02): I found old Emergency Lighting system.

১৬. পর্ববেক্ষণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Basement staircase is not enclosed with materials of 2 hours fire resistance.		
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগরি			
১৬.১. ক	বিজ্ঞম		

১৬.১. কার্যত্র	১৬.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other provisions provided in the Guidelines.			
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্বক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ			
চুডান্ড সময়সীমা	08-70-5074			
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290			
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল			
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00			

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Basement, ground floor and high risk areas are not separated from the stairways by fire rated enclosures Vestibules are not provided in high risk areas which open directly into exit pathway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>প</u>
কাশক্রম	Enclose Basement stairs with a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other provisions provided in the Guidelines. Install fire-rated self-closing swing doors to the fire-rated enclosure to prevent the spread of smoke and heat into the stairs
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	08-20-5029
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: Fire separation drawing is submitted to DIFE on 17-9-2018 for approval. 2-9-2020 (CVV-02): Fire doors are installed in base ment.

Į	১৮. পর্ববেক্ষণ				
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Ramps are not properly segregated			
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
l	১৮ ১ কা	র্বজন্ম			

৮.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Steps to be taken for proper segregation
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	08-20-2029
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7930
<u>অগ্রগতির</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
অবস্থা	
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020:I found ramps are not properly segregated. 2-9-2020 (CVV-02): No action has been taken yet to ramps are not properly segregated.

১৯. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	on-standard Command Station	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৯.১. কার্য্য	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্যক্রম	we have already started work regarding decision and completed within timeline.	
<u>অগ্রাখিকার</u>	া ৬ মাস	╛
চুডান্ড সম্যুসীমা	06-04-5024	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	<u> चित्रा</u> न	
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: $04-07-2017\ 9-3-2020$: I found command station with all facilities. $2-9-2020\ (\text{CVV}-02)$: I found command station with all facilities.	

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন শিবেক্ষণ	on-standard Cylinder color
<u>য</u> াপ	
াইটেম গাটাগরি	
<u>'</u>	
০.১. কাৰ্যত্ৰ	স্
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	06-01-5071
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	No Siamese connection available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার We will take the recommend action as per suggestion within timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত 08-50-2059 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2590 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: I found no Siamese

connection available. 2-9-2020 (CVV-02): I found no Siamese connection

۲	ংং. প্রব্ধে				
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ				
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				

<u>কাশ্জ্রম</u>	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	08-20-5029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: I found no fire pump in present 2-9-2020 (CVV-02): I found no fire pump in present. No action has been taken yet to prepare Fire stand pipe and hose pipe system drawing and submit to DIFE for approval.

মন্তব্য

available.

পরিদর্শন Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy \(\text{No fire rated} \) প্রবৈষ্ণন composite door at the boiler entrance \(\text{I No fixed temperature smoke detector} \) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	08-50-5059
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

২৪. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy \(\text{No fire rated পর্যবেষ্ণণ composite door at the boiler entrance } \(\text{No fixed temperature smoke detector} \)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

	Dravide fire rated analogue from floor to sailing and an annual of fire rated
কাৰ্শক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room. Install appropriate detectors
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will take the recommend action as per suggestion within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	08-20-2029
সংশোধিত সময়সীমা	₹€-\$₹-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04-10-2017 9-3-2020: I do not found fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room. No detector in Boiler room. 2-9-2020 (CVV-02): Fire doors are installed in Boiler floor.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Non-standard fire alarm system [] Non-standard detectors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ť

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We have already started work regarding decision and completed within timeline.
কাৰ্যক্ৰম	The have already started from regarding decision and completed main amenic.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	08-20-2029
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

২৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Non-standard fire alarm system 🛘 Non-standard detectors
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৯ ১ কার্যক্রম

৬.১. কাশ্ৰজন	
কাৰ্যক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	we have already started work regarding decision and completed within timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	08-20-309
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	Previous Timeline: N/A (Factory claimed it was completed during CAP explanation), New Timeline: 04–10–2017 9–3–2020: I do not found Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation. 2–9–2020 (CVV–02): No action has been taken yet to install the fire detection and alarm systems in accordance wirh the guideline.