

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এলিবেন্স টেক্সওব্যার লিঃ	
ঠিকানা	Hatimara, Kashimpur., 72, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)	
কাৰখানাৰ কোড	GZP 498	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒

ায়ার(লর শ্বর	া: কাঠামোগত মূল্যান্থন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ La	ack of Techmical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্বক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing as part of DEA.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	etted Load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ফণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
ורוויוטונירן			
৩.১. কার্যক্র	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Action Plan		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্বজ্রম	Final Action Plan		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর		
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	07-07-7940		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য	Comments		

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ack of Techmical Documents
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing as part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য