

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| | নাভিদ নীট ফেব্রিক্স লিঃ |
|--------------|--|
| ঠিকানা | 0, 82, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka) |
| কারখানার কোড | GZP510 |
| কালার কোড | |

| ল্যার্ননের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যার্নন পর্ববেক্ষণের তার্নি | | |
|---|---|---------------------------|
| ্. পৰ্যবেষ্ণণ | | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | ack of Techmical Documents | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰঃ | ন | |
| কাৰ্যক্ৰম | Develop a full set of as-built structural drawings loading, dimensions, levels, foundations and frar Elevation etc. also prepare architectural drawing material test report as part of DEA. | ning on Plan, Section and |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | | |
| কারখানার কার্যক্রম | | |
| অগ্রাধিকার | প্রেগোন্য নয় | |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | _ | |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| <u>মন্তব্য</u> | | |
| | | |

২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ | Building Approval | |
|------------------------|---|---|
| ক্যাপ | | |
| <u>আইটেম</u> | | |
| ক্যাটাগরি | | |
| | | _ |
| ২.১. কার্য | <u> </u> | |
| কাৰ্শক্ৰম | make a number of checks on the as-built construction. | |
| সুপারিশে তখ্যসূত্র | | |
| কার্থান কার্যক্রম | | |
| <u>অগ্রা</u> খিব | ার প্রযোগ্য নয় |] |
| চুডান্ড সমশ্রসী | ा ग | |
| সংশোধি সময়সী | | |
| অগ্রগতি অবস্থা | त्र | |
| মন্তব্য | |] |
| | | Ш |
| | | |
| ৩. পর্ববেষ্ণ | | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Corrosion of exposed reinforcement | |
| ক্যাপ <u> </u> | | |

আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building কাৰ্যক্ৰম engineer. সুপারিশের ভূথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Dampness on masonry wall and Lack of proper roof water proofing |
|------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেয় | |
| নাহডেন ক্যাটাগরি | r |

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater. |
|-------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্ৰ | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | প্রবোজ্য নয় |
| চুডান্ড | |
| <u> नेघश्रीघा</u> | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |