

কারখানার নাম

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ব্রান্ডস এ্যাপারেল লিঃ

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

ঠিকানা	, 73, (Gacha, Gazi	our, Dhaka)
কারখানার কো	GZP 529	
কালার কোড		
মল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফ(ণর তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন Bu	ilding Approval	
17(7 2 \$5		
ক্যাপ আইটেম		
বাহডেশ ক্যাটাগরি		
[[17]01 11-1]		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
		e prepared and submitted for approval to the
কাৰ্যক্ৰম		art of this process building engineer will be required to
Tou Grown	make a number of checks of	n the as-built construction.
সুপারিশের		
<u>ত</u> খ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যজ্ঞম কাৰ্যজ্ঞম		
	প্রযোগ্য নয়	
<u> </u>	A(11 1) 14	
। । দুর্জ্বাভ সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
। । जानमा		

২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ack of Techmical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[17/01/11/1]	
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	7
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমর্মীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	
পর্ববেষ্কণ	
শ্ব(বঞ্চণ	etted Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[นาเดเมเม]	

১. কাৰ্শক্ৰু	T
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
হুডান্ড শমশ্রসীমা	
নংশোধিত নমশ্রসীমা	_
মগ্রগতির	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	orrosion of exposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য ন্য
সম্বর্গীমা সংশোধিত সমর্গীমা	_
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

ে 17(শক্ষণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Dampne	ss on masonry wall and Lack of proper roof water proofing
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101 1111	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম canno	r drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water of be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent ation of rainwater.
সুপারিশের 💮	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য	ন্য
<u>চুডান্ত</u>	
সম্প্রমীমা ⁻	
সংশোধিত	
সমশ্रসীমা -	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	