

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | মোডাটেক্স লিমিটেড | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ঠিকানা | , (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka) | |
| কারখানার কোড | GZP544 | |
| কালার কোড | | |
| | | |
| মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামো | গত মূল্যায়ন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒 |
| ১. পর্যবেষ্ণণ | | |
| পরিদর্শন Inadequat | | |
| পর্ববেষ্ষণ Inadequat | e Technical Documents | |

| ক্যাপ | |
|------------------------|---|
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম | As part of DEA as built architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রব্যোগ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ | etted Load plan |
|---------------------------|--|
| ক্যাপ | |
| আই(টম | |
| ক্যাটাগরি | |
| 17101 11-1 | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| কাৰ্যক্ৰম | Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual use of the floors including actual materials and work product loads as typically stored at maximum density. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| | থেযোগ্য নয় |
| চুড়ান্ত সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |
| | |
| ৩. পর্যবেষ্ণণ | |
| | · |
| পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ | ater Clogging on roof top |

| 2. 11(1 1 | |
|----------------------|--|
| | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T |
| পরিদর্শন | Water Clogging on roof top |
| পর্যবেষ্কণ | The state of the s |
| ক্যাপ্ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৩.১. কা | ৰ্থজন |
| | |
| কাৰ্যক্ৰয় | Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top |
| 11 | Imaintaining 2% Slope |
| সুপারি | |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u> | ī |
| কার্খা | নার |
| কাৰ্যক্ৰয় | 4 |
| অগ্রাধি | কার প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত | |
| সম্প্রসী | মা ⁻ |
| সংশোধ | ৰ্ণত |
| সমশ্রসী | भा ⁻ |
| অগ্রগতি | চৰ |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| " | |

৪. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Cr | racks on Column |
|---------------------------|---|
| ক্যাপ্ | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ורוויוטונירן | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| কাৰ্যক্ৰম | Section of plaster to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Further Investigation is needed to determine why cracks occurring. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

ধ. পর্ববেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | Mismatch in Approval Drawing |
|-----------------------------|------------------------------|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Building authority is required to update the approval plan and as-built drawings to reflect the actual as-built conditions |
|------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | প্রব্যোগ্য নর |
| চুডান্ত | |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

৫.২. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Building authority is required to check the structural adequacy as per the updated as-built conditions. |
|------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ত্থ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | |
| চুডান্ত | |
| <u> সমর্মীমা</u> | |
| সংশোধিত | _ |
| সমশ্রসীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| <u>অবস্থা</u> | |
| মন্তব্য | |