

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টেক্সনেল ফ্যাশন লি		
ঠিকানা	, 0, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)		
কারখানার কোড	GZP 569		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামে	মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্ববেক্ষণের তারিখ: –		
১. পর্ববেষ্ণণ			
श्रिवार्वाच			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রন্			
ক্যাপ্			
আইটেম			

ক্যাটাগরি	
	7
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate authority for approval.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম জগাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ <u>ড</u>	य(पाण) भन
সম্মানীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Technical Documents
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্য	<u> </u>
কাৰ্শক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	র
কার্খান	ার
কার্যক্রম অগ্রাধির	ার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়সী	
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	a
মন্তব্য	

<u>୭. পর্ববেষ্</u> ষণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ড
সম্প্রমীমা ⁻ সংশোধিত
সম্বসীমা — অগ্রগতির
অবস্থা অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Ex	xposed reinforcement
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্শক্ৰু	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered with protective coat according to the guidance of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ধ. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non– Engineering Structure with poor connections
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

ু কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be checked by the building engineer to verify the connections and stability of the structure.
সুপারিশের	
<u>ত</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোজ্য লয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৫.২. কাৰ্যক্ৰম

	Leave the second
কাৰ্যক্ৰম	If the structure is not adequate retrofitting or replacement must be done as per the guideline of building engineer.
7700Emm=	gardenire of banding engineer.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড	
, प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभाव स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित स्रम्भित्त स्रम्भित स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित स्रि स्रमित स्रि स्रि स्रि स्रि स्रि स्रि स्रि स्रि	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	