

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	উপিক্যাল ওরাশিং লিঃ
ঠিকানা	Vogra, Gazipur sadar, Gazipur., (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কাৰখানাৰ কোড	GZP574
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	adequate Technical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings loading, dimensions, levels, foundations and frar Elevation etc. also prepare architectural drawing material test report as part of DEA.	ning on Plan, Section and
সুপারিশের   তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

अनिकास	
পরিদর্শন  পর্শবেষ্ফণ	ence on masonry wall
H	
ক্যাপ  আইটেম	
ক্যাউাগরি	
ורורוטוניין	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
	ng Engineer is required to investigate the efflorescence problems in walls and out remedial actions.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য	न्य
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা   -	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা 📗	
<b>মন্ত</b> ব্য	

#### ৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

#### ৩.২. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
<u> </u>	
<i>ने</i> भेश्रनीभा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

#### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non-engineered shed with poor connections
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building
	engineer as a part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সমস্মীমা সংশোধিত	
<u>अभ्याप्त</u> अभय्य	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

### ৪.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	