

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ষ্কবাৰ ট্ৰবলেট্ৰিছ লিমিটেড
ঠিকানা	Uttor Ruposhi Bazar, Tarabo, ( Rupganj, Narayanganj, Dhaka )
কারখানার কোড	CNRY007
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: 🔫	গ্রান্য সুল্যাশ্বন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ	evention measure has been identified to pr	event dust accumulation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
<sup>কাশক্র</sup> শ   gen	t $\&$ Exhaust system must be installed at the least of the erated to prevent accumulation $\&$ inhalation.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্থক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযো <b>চূড়ান্ত</b>	স্য ন্য	
সমরসীমা সংশোধিত		
সমরসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		

### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No prevention measure has	s been found
শ্ব(বহ্মণ :	, been round
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
A dodicated ventilation	system should be installed in the place where chemicals
শিশিশ্বশ   are stored.	ystem should be installed in the place where chemicals
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
<u> </u>	
प्रभः स्त्रीमा	
সংশোধিত	
সমর্মীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
୭. পর্যবেষ্কণ	

୭. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	xplosion proof lights are not found in the production area and storage area.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
<b> </b>	
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
प्रभेयगीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	hemical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখাঁনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

<i>৬.</i> পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<ul><li>৫.১. কার্যক্রম</li></ul>	
কাৰ্যক্ৰম Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
ু চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটিয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

# ৬.১. কাৰ্যক্ৰম Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards. মুপারিশের ভখ্যমুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড মন্মসীমা সংশোধিভ সম্মসীমা অগ্রগভির জবস্থা মন্ডব্য