

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ফিসকো পেইন্টস এন্ড কেমিক্যাল লিঃ		
ঠিকানা	Cutgor, North potenga, (Patenga, Cha	attogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT012		
কালার কোড			
মুল্যায়নের ধরণ: অব্যাব্য	भून्गात्रन		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ			
		•	•

পরিদর্শন No dust collector has been found. (around phthalic anhydride, maleic anhy	dride, alkyl
প্ৰব্ৰেষ্ণ্য ketene dimer)	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Trees. Dust collections and to be installed to under dust formation	
কাৰ্শজ্জম Dust collectors need to be installed to reduce dust formation.	
भूभावित्यव	
ভিখ্যসূত্ৰ	
कानुभानान	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
ব্ৰুডান্ত _	
সংশোধিত্ত	
प्रभव्यक्रीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

রদর্শন শবেষ্ষণ	vironmental Clearance Certificate has not been renewed.	
गुश्र		
াই্টেম্		
<u> গটাগার</u>		
.১. কাৰ্যক্ৰম		1
		1
কাৰ্যক্ৰম	Environmental Clearance Certificate needs to be renewed.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির ———		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

৩. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন No dust collector or vapor detector has been found.	
17(नक्षा	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
	1
৩.১. কার্যক্রম	4
কাৰ্যজ্ঞম Dust collector need to be installed to reduce dust formation.	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত	
अभ्यत्रीमा	
সংশোধিত	
সমরসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	MSDS of the harmful chemicals are not displayed.
ক্যাপ ক্যাইটেয়	
আইটেম ক্যাটাগরি	
8.১. কার্ব	<u>জম</u>
কাৰ্যক্ৰম	Iplaces they are being used or stored.
সুপারিং	
তথ্যসূত্র কারথান	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রবিশাস্য নর
চুড়ান্ত সময়সী	ना –
সংশো ^{হি} সময়সী	
<u>অগ্রগতি</u>	त
অবস্থা মন্তব্য	

. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	PE has not been supplied by the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<i>৫.১.</i> কাৰ্যক্ৰ	Ţ
কাৰ্শক্ৰম	Factory management should supply sufficient PPE and make sure that workers are using PPE when they are handling corrosive chemicals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

~~~	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	PE has not been supplied by the factory.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
) () ()	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	Υ
কাৰ্যক্ৰম	Factory management needs to provide the workers with goggles, gloves, respirators, protective cloths.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নয়
চূড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
পর্যবেষ্ণণ	
o Curver INI	a document of the chemical handling and equipment handling cafety training has

পরিদর্শন No document of the chemical handling and equipment handling safety training has
পর্যবেষ্কণ been found.
क्राप्र
শাইটেম্
ক্যাটাগরি
৭.১. কার্শক্রম
Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by
professionals and preserve the proper documentation of the training program.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
<u>চুডান্ত</u>
अभ्यामीमा
সংশাে্ধিত
সময়সীमा
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য
<u> </u>

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Labelling has been detected in most cases. At new production area, appropriate পর্যবেষ্ণণ labelling has not been detected.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম Appropriate and understandable labelling should be displayed.		
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
कार्ब्यांनात		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর		
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা		
সংশাধিত _		
সম্যসুমি –		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
·		
প্রবিষ্কণ		

পরিদর্শন Most of the piping system is automatic. Some of them is handled manually, this section পর্যবেষ্ণণ seems unclean, and workers are not using PPE. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম All connections on drums and combustible liquid piping, vapor and liquid should be কাৰ্যক্ৰম air tight. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন No explosion proof lights has not been detected at storage area. (xylene and other প্ৰব্ৰেষ্ণনা flammable materials)
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
১০.১. কার্বক্রম
Storage rooms for flammable and combustible liquids should have explosion-proof lights.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
कानुशानान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড
त्रेभेरात्रीमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন 📖 💮
প্রাপশাণ All spills of chemicals have not been cleaned up promptly.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য	
ক্যাপ	
<u> আইটেন</u>	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ষম All spills of chemicals need to be cleaned up promptly	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত	
मंभरमीभा	
সংশোধিত	
সম্বস্মানা 📑	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Eye wash fountains and safety showers have not been provided in areas where corrosive chemicals are handled. (phthalic anhydride, maleic anhydride, mixed xylene etc.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
४२. ५. क	ৰ্শক্তম
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains and safety showers need to be provided in areas where corrosive chemicals are handled.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	
কারখাঁ কার্যক্রম	T
অগ্রাধিব	চার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সী	মা
সংশো ^{হি} সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	न
মন্তব্য	

৩. প্যবেষ	₽ ¶
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No list of hazardous substances has been found in the workplace.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 11 1	
১৩.১. ক	ৰ্শক্ষ
কাৰ্যক্ৰম	There should be a list of hazardous substances used in the workplace
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্থা কার্থক্রম	। व
অগ্রাখিব	চার প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সী	মা - মা
সংশো ^{হি} সময়সী	
<u>অগ্রগতি</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

১৪. পর্যবেষ্ণণ

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Eating must be prohibited where hazardous chemicals are present by introducing visual signboard.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চূডান্ড	প্রব্যোজ্য নর	
সমর্মীমা সংশোধিত		
সময়সীমা অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		