

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মৌসুনী কেমিক্যাল ইন্ডাঃ
ঠিকানা	764, ismaile foej road, char chaktai, (Bakalia, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT041
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
্. পর্ববেষ্ফণ		
Ar পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ nc dc er	I Factory Building has no approved master plan from the chitectural and Structural drawings were not available for any of the built drawings were not available for any of the built as not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. All the ocuments and material test report. Thus Under guingineer Factory should conduct Detail Engineering	lable for any of the building. As- ding. Sub soil investigation report available. Also Design Report was building has not proper engineering idance from a qualified structural
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ī	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural me all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for ail Engineering Assessment (DEA)
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Crack has been Observed in Brick Column of Production Shed.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
[क्राह्मशास]		
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of column cracking and provide a remediation plan if required.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	इ	
কার্থানার কার্বক্রম	র	
অগ্রাধিকা	ৰ অবিলম্বে]
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	1 0 - 0 - 2 - 2 D d 0	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		┚╽
৩. পর্ববেষ্ণণ		
শ্ব(বহ্মণ	Crack has been Observed in Brick Masonry Wall of Production Shed.	
ক্যাপ		

পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ ক্যাপ	rack has been Observed in Brick Masonry Wall of Production Shed.
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing to the Brick Masonry Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Ī
I -	ৰ অবিলয়ে
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2240
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
(7)91 11 1	i
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
	\Box
কাৰ্যক্তম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Masonry Wall.	
সুপারিশের	71
ভিশ্যসূত্র	
কারখানার	71
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	71
চুডান্ড	71
प्रभेदिनीमा	
সংশোধিত সমশ্যসীমা ^{৩১–৩১–১৯৭০}	
অগ্রগতির	71
অবস্থা	
মন্তব্য	71
১. পর্ববেষ্ ষণ	
পরিদর্শন Dampness has been Observed in Production Shed Office Wall.	
প्रश्तिका Damphess has been observed in Froduction Shed Office Wall.	
काा्श्	
আই্টেস্	

।রিদশন Da বিবেষ্ফণ	impness has been Observed in Production Shed Office Wall.
ন্যাপ	
<u> </u>	
গাটাগার	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7990
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 🔐	prrosion was present in steel member of Production Shed.	
পর্ববেষ্কণ ^১ ক্যাপ	or reader man steel member of reader of the	
আই(টেম্		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	All Steel Member should be painted properly.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
I 	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790	
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		