

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | আশিক মসকিটো কথেল ফ্যান্ট্রবী                                      |
|--------------|---|
| ঠিকানা       | Royes Road, Puran Bazar, ( Chandpur Sadar, Chandpur, Chattogram ) |
| কারখানার কোড | CCML002   |
| কালার কোড    |   |

|  | i: কাঠামোগত মূল্যায়ন  | পর্ববেষ্ফণের তারিখ:   |
|--|--|---|
| ১. পর্যবেষ্ফণ                                  |  |   |
| Ar<br>av<br>পরিদর্শন Mi<br>পর্শবেষ্ফণ th<br>cc | I Factory Building has no approved master plan from the chitectural and Structural drawings were not available for any of the buildings. Sub soil investigaterial Test Report was not available. Also Design the factory building. As all of the structures are in subjumn was not checked. But soil investigation reports and the chitecture of the structures are in subjumn was not checked. But soil investigation reports and the chitecture of the structure of the structu | able. As-built drawings were not tion report was not available. Any Report was not available for any of ingle story that swhy stress in RCC orts and as built drawings are not stural engineer Factory should |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগবি                    |  |   |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম                                 | 7  |   |
| কাৰ্যক্ৰম                                      | Develop a full set of as-built Architectural and St<br>Plan, Section, Elevation details, all structural men<br>all of the structures. Factory should also conduct<br>(DEA) for all of the buildings. All prepared as-b<br>based on the requirements of BNBC 2020.  | mbers and foundations details for Detail Engineering Assessment   |
| সুপারিশের<br>তখ্যসূত্র                         |  |   |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম                         |  |   |
| চুডান্ত<br>সমশ্রসীমা                           | প্রযোগ্য নয়<br>_  |   |
| সংশোধিত<br>সমরসীমা                             | 02-02-2290   |   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা                             |  |   |
| <u> মন্তব্য</u>                                |  |   |

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্ণন Crack has been observed in brick wall of Production Shed.  |
|---|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাউাগরি   |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম  |
| Sections of plaster finishing in brick wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks. |
| সুপারিশের<br>ভখ্যসূত্র  |
| কার্থানার<br>কার্থক্স   |
| আ্থাধিকার অবিলয়ে  চূড়ান্ত _   |
| স্প্ৰমান্ত্ৰীমা সংশোধিত ১০০১-১৯৭০   |
| সম্বসীমা <sup>তিত্ৰত্ত্</sup> অগ্ৰগ্ৰির অব্যা   |
| মন্তব্য   |
| e अर्थातवात   |
| ୭. পর্ববেষ্ট্রন   |

| 11(14)                   |  | _ |
|--------------------------|--|---|
| পরিদর্শন<br>পর্ববেষ্কণ C | rack has been observed in brick wall of Production Shed.   |   |
| ক্যাপ<br>আইটেম           |  |   |
| ক্যাটাগরি                |  |   |
| ৩.১. কাৰ্যক্ৰ            | ম  |   |
| কাৰ্যক্ৰম                | Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall. |   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র   |  |   |
| কার্থানার<br>কার্বক্রম   |  |   |
|                          | প্রযোগ্য লয়   | 4 |
| চুডান্ড<br>সময়সীমা      |  |   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা      | 07-07-7940   |   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা       |  | ] |
| মন্তব্য                  |  | ] |

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

|                             | Corrosion was present in exposed rebar of production shed. Also brick wall was found without plaster in production shed. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম All exposed rebar should be painted properly. Proper treatment should be taken for all exposed rebar. All Factory Buildings brick wall should be plastered and painted কাৰ্যক্ৰম properly. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> <u>অবস্থা</u> মন্তব্য