

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সুপ্তি কেমিক্যাল ওয়ার্কস
ঠিকানা	Bisic Industrial area, taratia, 372, ( Tangail Sadar, Tangail, Dhaka )
কারখানার কোড	CTNG003
কালার কোড	

মূল্যায়নের 🛚	ৰণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	All Factory Building has an approved master plan from Architectural and Structural drawings were not avail available for any of the buildings. Sub soil investigated Material Test Report was not available. Also Design the factory building. As all of the structures are in significantly that with the structures are in significantly that we will suppose the factory building. As all of the structures are in significantly that we will suppose the structures are not present. Thus Under guidance engineer Factory should conduct Detail Engineering structures.	able. As-built drawings were not cion report was not available. Any Report was not available for any of ngle story non-engineering shed But soil investigation reports and as a from a qualified structural
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্ব	<u>ক্</u> ষ	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural mer all of the structures. Factory should also conduct (DEA) for all of the buildings. All prepared as-bubased on the requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for Detail Engineering Assessment
সুপারিং তথ্যসূত্র		
কারখাঁ কার্যক্রম		
	<b>গর</b> প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সী		
সংশো <sup>হ</sup> সময়সী		
অগ্রগতি অবস্থা	র	
মন্তব্য		

### ২. পর্যবেষ্ণণ

রিদর্শন বিবেক্ষণ	rack has been observed in brick wall of Office Shed.
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing in brick wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য নয়
সম্ব্রমীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ফণ	
· 11(1491	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ack has been observed in brick wall of Office Shed.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাশক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৪. পর্যবেষ্ফণ

	Corrosion was present in steel member of Chemical Storage Shed, Products Drying Shed 01 & Zinc Heating Shed 01.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# 8.5. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম All steel member should be painted properly. Proper treatment should be taken for all steel member. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য