

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	তাজ প্রাষ্টিক ইন্ডাঃ লিঃ
<i> </i>	46/47 New Shyampur, Faridabad, Shyampur, Dhaka., (Shyampur, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK016
কালার কোড	

বুল্যার নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যা রন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
As built architectural and engineering drawing to approval to the appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on the RCC building, Shed-01, Shed-02 & Shed-3.	this process building engineer will
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য লয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>ম</u> ন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as- built construction for 3- Story RCC building, Shed-01, Shed-02 & Shed-3
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্থজ্ম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশো ধি ত _ সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
্মন্তব্য
<u>୭</u> . পর্যবে ষ্ কণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্রণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম The connections of column joints and requirement of the connection plate need to be checked by the building engineer for 3- Story RCC building (roof), Shed-01, কাৰ্যক্ৰম Shed-02 & Shed-3 সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
רוייטועץ
৪.১. কার্যক্রম
Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure for Shed-01, Shed-02 & Shed-3
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমগ্ৰসীমা
সংশো ধি ত সম্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৬. পর্ববেষ্ণ ণ
পরিদর্শন পর্বাবেষ্ণ্য Non– Engineered Staircase

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Non– Engineered Staircase		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্র	न	
কাৰ্যক্ৰম	Outside stair for the 3-story RCC building need to be checked by the building engineer whether the load carrying capacity of the non- engineered structural members are safe enough.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	olumns immerged in water
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster in affected columns need to be removed to check the dampness condition of the RCC members and provide water proof coating; if necessary
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

পূৰ্যবেষ্ষণ	
রিদর্শন র্ববেষ্কণ D	etailed Engineering Assessment
্যাপ াইটেম	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন
কাৰ্যক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced for 3-story RCC Building, Shed-01, Shed-02 & Shed-03 see attached Scope.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	etailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ৮.১. কার্যক্রম	
0.0. 41	1
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed for 3- story RCC Building, Shed-01, Shed-02 & Shed-03 see
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
🏻 বিশ্বপ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	