

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বেঙ্গল নিটেক্স লিঃ
ঠিকানা	59/1 Atis Dipankar Road,
কারখানার কোড	DHK099
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	৷: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পৰ্ববেষ্ফণেৰ তাৰিখ:	28-05-5056
্. পৰ্যবেষ্ফণ			
17(1201	etails Engineering Assesment		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1		
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ	A details engineering assesment is ne	eded to find actual condition of the	building.
কারখানার কার্যক্রম	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সমশ্রসীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান		
মন্তব্য	17/08/2020: Factory management all and consultant completed DEA and su CVV-2 Dated 03.11.2020: Task Force of force suggested them some correction corrective document to the RCC Head happened on July-23-2019, and task of still now they did not submit any correction on 08.04.2021: Task Force Meeting has suggested them some correction. but document to the RCC Head-Quarter. Contract to DIFE's enlisted firm for DEA submitted to DIFE on 16/06/2019 for submitted yet. 07/08/2022: DEA repossible.	bmitted to DIFE on 16/06/2019 for Meeting happened on July-23-2019 in but still now they did not submit a Quarter. 03.02.2021: Task Force Morce suggested them some correction of the RCC Head-Quappened on July-23-2019, and task firstill now they did not submit any coon 12.08.2021: Factory management and consultant completed DEA and approval. But Review drawing has nort must be resubmitted to DIFE as so	approval. , and task any leeting on. but Quarter. force orrective t already d oot soon as
সংযুক্তি × ×	সমূহ (8) × ×		

২. পর্ববেক্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Floor Load Plan		
ক্যাপ আইটেম ক্যান্ত্ৰাৱৰ		

,	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has been taken and ongoing, they have agreed to complete within timeline by an consultancy firm
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	75-70-5078
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	17/08/2020: Floor load plan is prepared by consultant and submitted to DIFE on 16/06/2019 for approval. CVV–2 Dated 03.11.2020: Task Force Meeting happened on July–23–2019, and task force suggested them some correction. but still now they did not submit any corrective document to the RCC Head–Quarter. On 03.02.2021: Floor load plan is prepared by consultant and submitted to DIFE on 16/06/2019 for approval. On 08/04/2021:Floor load plan is prepared by consultant and submitted to DIFE on 16/06/2019 for approval. On 12.08.2021: Floor load plan is prepared by consultant and submitted to DIFE on 16/06/2019 for approval. Review drawing has not submitted yet. 07/08/2022: Load plan prepared and must be submitted to DIFE as soon as possible. 14/02/2023: Load plan prepared and must be submitted to DIFE as soon as possible.

৩. পর্ববেষ্ণণ

_		
5	1শবেক্ষণ	orizontal and Vertical Extension
	চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
	».১. কাৰ্যক্ <u>ৰ</u>	ন
	কাৰ্শক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কাৰ্যক্ৰম	No Horizontal and Vertical Extension have been taken place until today since the day of assessment
	অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয
	সমর্থসীমা সংশোধিত	02-02-2990
	সমর্যসীমা অগ্রগতির	সংশোধিত
	<u> অবস্থা</u>	17/08/2019: No vertical or horizontal extension was found during the inspection
	মন্তব্য	day. CVV-2 Dated 03.11.2020: Same as previous visit. On 03.02.2021: No vertical or horizontal extension was found during the inspection day. On 08/04/2021: Completed as previous inspection. On 12.08.2021: No vertical or horizontal

extension was found during the inspection day. 07/08/2022: No horizontal or vertical extension was found during the inspection date. 14/02/2023: No

horizontal or vertical extension was found during the inspection date.

৪. পর্যবেষ্ফণ

সংখুক্তিসমূহ (২) × ×

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Dampnes and Cracks
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

৪.১. কাশক্র	8.১. পাশক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Moderate to major damp/efflorescence on plaster of the exterior wall of the basement floor of the building was observed. At several locations in stairs net cement finished surfaces (non- structural part) were found to be cracked and partially damaged. Cracked and partially damaged net cement finished topping in floors and stair cases of the building shall be repaired by adopting appropriate method for both aesthetic and serviceability requirements.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and completed		
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে		
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
ম ন্তব্য	17/08/2020: Dampness was found in different areas. Also finds a hairline crack in structural element. DEA report was not availed in factory. Consultant works on this issues. CVV-2 Dated 03.11.2020: No dampness occurred during the field visit. 03.02.2021: Factory management solved this issue. No dampness found on inspection day. On 08/04/2021: Completed as previous inspection. On 12.08.2021: Factory management solved this issue. No dampness found on inspection day. newly painted this building. 07/08/2022: No Dampness and cracks were found during the inspection date. 14/02/2023: No Dampness and cracks were found during the inspection date.		
সংযুক্তি ×	সমূহ (२)		