

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আরএমএম সোরেটারস লি:	
ঠিকানা	Nagarchar, Rajpoolbaria,	
কারখানার কোড	DHK493	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: বৈঘুতি	ক মূল্যাৰ্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ডণ		

<u>. প্রথবেক্ষণ</u>	
अस्यत्यब्रह्म । प्राचित्रच्या	Poor illumination in transformer room Silica gel is in poor condition. Horn Gap not properly aligned or not provided Lint/dirt in transformer room No detector in ransformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	☐ Ensure illumination in the transformer room ☐ Maintain quality silica gel ☐ Maintain aligned Horn Gap ☐ Remove lint/dirt from transformer room
সুপারিশে তথ্যসূত্র	
কার্থানা কার্যক্রম অগ্রাধিকা	ধ । ব প্রথোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	, o2-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	☐ Combustible/junk materials inside generator room ☐ One point frame earthing of
পর্ববেষ্কণ	generator instead of two 🛘 No earth fault protection provided 🖟 lint/dirt in generator
11(14)	room 🛮 No detector in generator room
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্থ	জ্ম
কাৰ্যক্ৰ§	Provide two–point earthing for the generator frame. Provide earth fault
	protection
সুপারিং	শुর
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখা	ার
কাৰ্শক্ৰু	Ţ
অগ্রাধি	চার ৬ মপ্তাহ
চুডান্ত	
সঁময়সী	मा
সংশোধ	io
সমশ্রসী	
অগ্রগতি	াৰ
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

୭. পর্ববেষ্ফণ
প্রিদর্শন U Combustible/junk materials inside generator room U One point frame earthing of
প্রবিশ্বন generator instead of two 🛘 No earth fault protection provided 🖟 lint/dirt in generator room 🖟 No detector in generator room
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
אווישוניץ
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম 📙 Remove combustible/junk materials from generator room and keep it clean.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
कानुभानान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
ব্ৰুজন্ত _
प्रभेत्रत्र <u>वि</u> षा
সংশোধিত ১৯-১৯৭০
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন ^u l পর্ববেষ্কণ in m	ccess to substation/ substation equipment not easy \(\begin{align*} \text{Separating wall not extended} \\ \text{o} to the ceiling \(\begin{align*} \text{No SLD/clear identification mark on distribution panel } \begin{align*} \text{No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration } \begin{align*} \text{Non-conductive} \\ \text{at not provided/ insufficient } \begin{align*} \text{No earthing at all required electrical points } \begin{align*} \text{Lint/dirt} \\ \text{substation } \begin{align*} \text{No detector in substation} \end{align*}
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Provide easy access to the substation or substation equipment Provide clear identification mark on distribution panel and relevant SLD Ensure earthing for all required electrical points
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাপিকাৰ	
চুড়ান্ত সম্মরসীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অবস্থা মন্তব্য	
_৫ প্রয়ার হ নে	
পরিদর্শন ^{ul} পর্ববেষ্কণ m in	ccess to substation/ substation equipment not easy \(\begin{align*} \text{Separating wall not extended} \\ \text{o} to the ceiling \(\begin{align*} \text{No SLD/clear identification mark on distribution panel } \begin{align*} \text{No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration } \begin{align*} \text{Non-conductive} \\ \text{at not provided/ insufficient } \begin{align*} \text{No earthing at all required electrical points } \begin{align*} \text{Lint/dirt substation } \begin{align*} \text{No detector in substation} \end{align*}
Ai পরিদর্শন ^{ui} পর্ববেঙ্কণ m	to the ceiling [] No SLD/clear identification mark on distribution panel [] No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration [] Non-conductive at not provided/insufficient [] No earthing at all required electrical points [] Lint/dirt
প্রিদর্শন ul পর্ববেক্ষণ m in ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	o to the ceiling [] No SLD/clear identification mark on distribution panel [] No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration [] Non-conductive at not provided/ insufficient [] No earthing at all required electrical points [] Lint/dirt substation [] No detector in substation
All পরিদর্শন ull yব্ববেষ্ণণ in on one of the control of the contr	to the ceiling No SLD/clear identification mark on distribution panel No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-conductive at not provided/insufficient No earthing at all required electrical points Lint/dirt substation No detector in substation No detector in substation Keep the substation clean Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock.
পরিদর্শন ul পর্ববেষ্ক্রণ m ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি (১.১. কার্বক্র কার্বক্রম মুপারিশের ভখ্যসুত্র	to the ceiling No SLD/clear identification mark on distribution panel No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-conductive at not provided/ insufficient No earthing at all required electrical points Lint/dirt substation No detector in substation No detector in substation Keep the substation clean Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide sufficient rubber mat in front of the panel
পরিদর্শন পরিদর্শন লা	to the ceiling No SLD/clear identification mark on distribution panel No struction for first aid to electrical shock and artificial respiration Non-conductive at not provided/ insufficient No earthing at all required electrical points Lint/dirt substation No detector in substation No detector in substation Keep the substation clean Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide sufficient rubber mat in front of the panel
পরিদর্শন ull in পর্ববেক্ষন in ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ক্রিম্বর্ক্তম ক্যাটাগরি ক্রিম্বর্ক্তম ক্রার্থানার কর্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্মীমা	b to the ceiling
পরিদর্শন ul পরিদর্শন in পর্ববেষ্ক্রণ m ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কার্বক্রম কার্বক্রম ক্যাপ্রক্রম ক্রাপ্রকার কার্বক্রম ক্রাপ্রকার ক্রাপ্রকার	b to the ceiling

৬. পর্ববেষ্ফণ	
পর্ববেষ্ক্রণ M	o SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB Access obstructed/barred DB/DB/SDB body and door not earthed No or empty earth bar/neutral bar DB/DB/SDB installed at inaccessible height
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যজ	म
কাৰ্যক্ৰম	Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. Provide earth bar and neutral bar in MDB/DB/SDB Relocate MDB/DB/SDB at accessible height
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
৭. পর্যবেষ্ণণ	
่ เหเสหฯฅ เ	o SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB Access obstructed/barred DB/DB/SDB body and door not earthed No or empty earth bar/neutral bar DB/DB/SDB installed at inaccessible height
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
	-
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	N
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCB/SB
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রথোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940

৮. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ারিদর্শন 🛮 Lightning protection system not available				
চাপ শাইটেম				
ক্যাউাপরি				
₇ .১. কাৰ্যক্ৰ	1			
কার্যক্রম সুপারিশের	☐ Provide appropriate Lightning protection system			
।পুগাানশেন ।তথ্যসত্র				
কারখানার কারখানার				
কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকার	৬ মাস			
চুডান্ড				
সম্প্রসীমা				
সংশোধিত	<i>₹€</i> − <i>\$</i> 2 − <i>₹</i> 0 ₹ 2			
সম্যুসীমা অগ্রগতির				
অবস্থা অবস্থা				
মন্তব্য				