

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	নিউ দ্ভাব ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	Plot-98 (2nd Floor), Chaydana, National University, Joydebpur, gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 250
কালার কোড	

গ্যায়নের ধরণ	i: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ <sup>Cc</sup>	olumns appear to be stressed	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ	
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Factory Engineer to review design, loads and col	umns stresses in all columns.
কার্থানার কার্বক্রম	ractory has solved the issue assiging their consu	ltant
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড সমর্মীমা	প্রযোগ্য নয় –	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	04.05.2021: They have received no color certification were seen.	ate from ACCORD/RSC. No stress

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	olumns appear to be stressed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<u> ২.১. কার্বক্র</u>	ন
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Verify in situ concrete strength by 100mm diameter cores.
কার্থানার কার্যক্রম	Factory has solved the issue assiging their consultant প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্মরসীমা অগ্রগতির	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
অবস্থা মন্তব্য	সংশোধিত 04.05.2021: They have received no color certificate from ACCORD/RSC. No stress
	were seen.

৩. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন <sub> C</sub>    পর্শবেষ্কণ	olumns appear to be stressed	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৩.১. কার্বক	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Factory has solved the issue assiging their consultant	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	$\left  \cdot \right $
চুডান্ড   সময়সীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	04.05.2021: They have received no color certificate from ACCORD/RSC. No stress were seen. Load plan was posted on the floor.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	olumns appear to be stressed
ক্যাপ আইটেম	
নাংডেন ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Implement actions arising from Engineering Assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Factory has solved the issue assiging their consultant
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2590
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.05.2021: They have received no color certificate from ACCORD/RSC. No stress were seen.

৫. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	paded cantilever slab	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to Assess or check the structural design of cantilever slab and supporting columns of factory building.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Factory has solved the issue assiging their consultant	
	ব্বেশোজ্য নম্	]
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	04.05.2021: They have received no color certificate from ACCORD/RSC.	]

রিদর্শন র্ববেষ্কণ Lo	paded cantilever slab
<u> </u>	
াইটেম গ্যাটাগরি	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u>১. কাৰ্যক্ৰ</u> ু	1
কাৰ্যক্ৰম	Implement actions arising from Engineering Assessment.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Factory has solved the issue assiging their consultant
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	04.05.2021: They have received no color certificate from ACCORD/RSC.

,	
৭. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	racks in several Beams and Slabs
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
	-
৭.১. কাৰ্যক্ৰঃ	N .
কাৰ্শক্ৰম	Building engineer to check all cracks either their structural or not. If it is structural then repair all cracks. Only plaster is not acceptable.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	Factory has solved the issue assiging their consultant
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রথেছ্যে ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.05.2021: They have received no color certificate from ACCORD/RSC. No cracks on the beams and slabs were observed.

াগাৰ্থশন । Inconsistencies between Record Information and existing structure	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

<del>कार्यकरा</del>	The building engineer to survey the actual conditions and produce the As-build
কাৰ্যক্ৰম	drawings as early as possible.
Zione	and the second as possible.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	Factors has solved the increasing their consultant
কাৰ্যক্ৰম	Factory has solved the issue assiging their consultant
	প্রযোগ্য নয়
	4(1/19) 913
<u>চুডান্ড</u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	02-02-2990
<u>অগ্রগতির</u>	70-700
অবস্থা	সংশোধিত
<b>মন্ত</b> ব্য	04.05.2021: They have received no color certificate from ACCORD/RSC.

# ১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Inconsistencies between Record Information and existing structure
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

# ১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Check the foundation system. Building Engineer to provide evidence of as constructed foundation type by digging trial pit.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Factory has solved the issue assiging their consultant
	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	04.05.2021: They have received no color certificate from ACCORD/RSC.

স প	রিদর্শন  শ্বেক্ষণ	ater Ingress at Roof Level.				
1 1	<u> </u>					
ভ	<u> গাইটেন</u>					
[2	১০.১. কাৰ্যক্ৰম					
0.00 11 144.1						
	কাৰ্যক্ৰম	Provide a proper water proofing layer or Membrane on the roof floor.				
	সুপারিশের					
	তথ্যসূত্র					
	কার্খানার	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.				
	কাৰ্যক্ৰম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.				
	<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়				
	চুডান্ত	09-55-2056				
	সময়সীমা	- 1 aa \ - a O				

অবস্থা 04.05.2021: Coating was given to prevent water ingress at rooftop. মন্তব্য

07-07-7290

সংশোধিত

সংশোধিত সম্যুসীমা

অগ্রগতির

35. শ্ৰপ্তিক			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Water Ingress at Roof Level.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

১১.১. কার্বক্রম				
কাৰ্যক্ৰম	Provide water proofing paint or layer on extended reinforcement. If no extension is necessary or planed then cut them all.			
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্বক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.			
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর			
চুডান্ড সময়সীমা	09-22-308			
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত			
মন্তব্য	04.05.2021: Coating was given to prevent water ingress at rooftop.			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Weird light weight steel roof under concrete roof on north west corner.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১২.১. কাৰ্যক্ৰ	১২.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to define why this steel roof was provided ? and remove that, if it s not necessary.				
সুপারিশের তখ্যসূত্র					
কার্থানার কার্বক্রম	Factory has removed the light weight steel roof under concrete roof on north west corner.				
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়				
চুড়ান্ড সময়সীমা					
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940				
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত				
মন্তব্য	04.05.2021: Steel roof was removed at rooftop.				