

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ত্মার. ত্মারে, সোমেটারস লিঃ
ঠিকানা	205, Senpara Parbata, Begum Rokeya Sarani
কারখানার কোড	DHK478
কালার কোড	

ল্যামনের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Combustible materials inside generator room an পর্শবেষ্ষণ earthing not provided in two separate point No ব ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[4)[6][4]	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Remove Combustible materials from generato earthing must be two Provide cover on the ca	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্ণণ

	Not Provide easy access to the substation Not produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. Not ensure earthing of panel body & door (HT and LT sides) No SLD/clear identification mark on distribution panel
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Provide easy access to the substation Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. Ensure earthing of panel body & door (HT and LT sides) Provide clear identification mark on distribution
	panel and relevant SLD
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
<u>ত দুখু</u> কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o & - o b - 2 o 2 2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্ণণ

Accessibilty, Ventilation and illumination of substation is poor \(\text{No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration \(\text{U uncovered cable trench and Non-পর্যবেষ্ণণ conductor mat not provided/ insufficient \(\text{U Loose or temporary cabling/connection without lug/} \)
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্শক্ৰম

Ensure accessibility, illumination and ventilation to substation | Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. কাৰ্যক্ৰম lacksquare Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel lacksquare Ensure well-dressed cabling with lugs 'সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Not provide duplicate earth leads for MDB \(\begin{align*}{l} \text{Body & door not earthed } \(\begin{align*}{l} \text{No SLD/clear} \) পর্ববেষ্ণ of identification mark for distribution board \(\begin{align*}{l} \text{MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board} \) ক্যাপ আইটেম

৪ ১ কার্যক্রম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide duplicate earth leads for MDB ☐ Provide earthing to body & door. ☐ Provide clear identification mark on distribution board and SLD ☐ Install
	MDB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> চুডান্ড</u>	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	o Ø – o B – 5 o 5 5
<u>অগ্রগতির</u>	m
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন 📙 No instruction for first aid to electrical shock 🖟 Access obstructed/barred 🖟 Undressed পর্শবেষ্ষণ messy wire inside and Connections without lug		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
<i>৬.১.</i> কাৰ্যক্ৰ		
<u>८.२. भानक</u>		
	☐Provide instructions for first aid for exposure to electrical shock ☐ Remove	
কাৰ্শক্ৰম	obstruction to ensure access to MDB/MCB Box \square Ensure well–dressed cabling with	
	lugs.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্থানার 		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা	02-02-2990	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি	
অবস্থা	1°1k > °4c O	
মন্ত ব্য		

পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন _{∏(} পর্ববেষ্কণ	Connections without lug [] Undressed messy wiring/cables
ন্যাপ	
মাইটেম্	
চ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	☐Ensure secured connections with lug ☐ Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	1
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	·
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন	Lightning protection system not available Air terminals absent No
প্ৰব্বেষ্ষণ	earthing/lightning pit
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কার্যক্রম	

বিশ্ব মন্ত্র বিশ্ব মন্তর্গ বিশ্ব মন্তর্গ মন্ত্র্গ মন্তর্গ মন্ত্র মন্ত্র্গ মন্ত্র্য মন্ত্র্গ মন্ত্র্গ মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্গ মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র্য মন্ত্র মন্ত্র মন্ত্র্য মন্ত্র মন্ত