



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	বাটুজাল সুবেটার লিমিটেড
ঠিকানা	1236/E Baker Ali Fakir Tack, 38, South-Middle Halishahar, Bandar, Chattogram
কারখালার কোড	CHT146
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১২-০৯-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and factory management need to carry out any remedial actions directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
অধিকারী	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৫-১২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	17.09.2020: Factory still not submitted documents according to the 63rd task force meeting. 07.12.2020: Review correction design/drawing not submitted to DIFE. 23.03.2021: No progress of this CAP. 12/09/2022: The DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.
মংযুক্তিমূহ (১)	
<input checked="" type="checkbox"/>	

২. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Noticeable cracks found on several column-beam-wall
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Need crack observation report for this crack issue from building engineer why this crack occur.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সমরসীমা	-
সংশোধিত সমরসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	07.12.2020: DEA submitted to DIFE. Need quick remediation & crack report if this are structural cracks. 23.03.2021: Not taken any action to this cap. 12/09/2022: Cracks were found during inspection date.

মংযুক্তিমন্তব্য (৮)

