

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যাশনস সাপোৰ্ট লি;
ঠিকানা	Baniarchala (Memberbari), Bhabanipur, Rajendrapur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 123
কালার কোড	

গ্যান্থগের ধরণ: খাম মুণ্যারণ প্রবিষ্ঠাণের ভাষিক:			
. পর্ববেষ্ফণ	পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Inadequate horizontal separation. [] Inadequa	ate vertical separation.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন		
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate hareas, offices and work areas should be sepaccording to the Guideline occupancy separaternal layout needed with appropriate draw	arated with fire-rated walls and doors ation will be achieved. Retrofitting of	
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.		
অগ্রাধিকার	প্রেগোজ্য নয়		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	Observation from the visit on 06-05-2021 (separated from their work area by fire rated		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inadequate horizontal separation. Inadequate vertical separation.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	I Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সপারিশের	
ভি খ্য সত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত	
<u> </u>	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	Ziozinijos
<u>অবস্থা</u>	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on 06–05–2021 (CVV–2): Their office area was separated from their work area by fire rated construction during the visit time.

৩. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Protection against propagation of fire through voids in interior (lift shaft and প্ৰ্বৰেষ্ক্ৰণ stairway) and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্যক্রম	We will do the work according to guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	Observation from the visit on $06-05-2021$ (CVV-2): They covered the lift shaft by fire rated wall during the time of visit.

পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior (lift shaft and পর্যবেষ্ণন stairway) and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	Aiready we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য ন্য
চূডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on $06-05-2021$ (CVV-2): They covered the lift shaft by fire rated wall during the time of visit.

৫. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Exit door are not fire door Doors do not swing in the direction of traffic
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Dravida drawings to arrange adequate number of decryave at each floor as nor
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per
	the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	Already we have completed
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
में भग्ने ग्रीभा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): All Exit doors are fire doors
<u>মন্তব্য</u>	and swing in the direction of traffic.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Exit door are not fire door [] Doors do not swing in the direction of traffic
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): All Exit doors are fire doors and swing in the direction of traffic.

৭. পর্ববেষ্ণণ	
17(7-20-c)	Exit door are not fire door Doors do not swing in the direction of traffic
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Keep aisles, corridors and passageways on escape routes free of any obstructions that could hinder free movement. Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0 m wide on all escape routes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ব্পুখোজ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	Observation from the visit on $06-05-2021$ (CVV-2): All Exit doors are fire doors and swing in the direction of traffic.
L	

পরিদর্শন Dpenings (lift shaft and stairway) not protected by enclosures of required fire পর্যবেষ্ণণ resistance rating
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and
	ducts at floor separations.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	Not Applicable
কাৰ্যক্ৰম	Not Applicable
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড	
<i>न</i> भग्नग्रीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	75-7000
<u>অবস্থা</u>	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): They covered the lift shaft
	by fire rated wall during the time of visit.

৯. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Upenings (lift shaft and stairway) not protected by enclosures of required fire প্ৰ্যবেষ্ক্ৰণ resistance rating
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	☐ Seal the shafts in the floors when it is not needed. ☐ Seal the shaft with non combustible materials at each floor.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Not Applicable
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on $06-05-2021$ (CVV-2): They covered the lift shaft by fire rated wall during the time of visit.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Interior staircase not protected through firerated enclosures Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings Open grills/glass panels in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not segregated Stairways not continuous from roof to the final exit Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser & Trade tolerance of a flight not within limit Handrails height less than required Height of Exit Doorway less than required No Auto door closer Clear head room less than required Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

০.১. কাৰ্যজ	મ
	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into firerated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): Staircase was protected through firerated enclosures and no obstructions found in sraircases during the visit.

১১. পর্ববেষ্ফণ

	Interior staircase not protected through firerated enclosures Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings Open grills/glass panels in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not segregated Stairways not continuous from roof to the final exit Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser & Trade tolerance of a flight not within limit Handrails height less than required Height of Exit Doorway less than required No Auto door closer Clear head room less than required Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into firerated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on $06-05-2021$ (CVV-2): Staircase was protected through firerated enclosures and no obstructions found in sraircases during the visit.

১২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Removed
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): No obstruction found in stairways during the visit time.

	No Fire Door \sqcup Improperly illuminated exit sign \sqcup Absence of proper separation usir $=$ rated walls and doors
गुर्व्यक्र <u>नाम</u> गुर्व	e rateu wans and doors
্যাশ ইটেম	
ग्रा ढा शित्र	
<i>/</i> 101 11 1	
৩.১. কাৰ্যত্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide
কানক্রম	clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide
Zionezwa	cover on naked light.
সুপারিশের	
ভ্ ষ্য সূত্র ক্যবখাবার	
পাগ্ শা গাগ কার্যক্র	Already we have completed.
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত	
भूग । १७ अनुस्त्रीमा	-
অগ্রগাজা অগ্রগতির	
শ্বশাত্র অবস্থা	সংশোধিত
11 1	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): All Exit doors are fire doors
মন্তব্য	and exit sign illuminated properly.

পরিদ পর্ববে	নৰ্শন 🛮 । বঙ্কণ	Naked lights in storage [] Others same as above
ক্যাপ আই(ক্যাট		
28.3	১. কাৰ্যত্ৰ	ম
	াৰ্শক্ৰম	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
1 1 - 1	পারিশের খ্যসূত্র	
1 1 1	ার্থানার ার্থক্রম	Already we have completed.
ব্য	গ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
	ড়ান্ড নয়সীমা	-
1 1	ংশোধিত নয়সীমা	_
1 1	গ্রগতির বস্থা	সংশোধিত
মূহ	ম্ব্য	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): They removed all lights from the storage.

১৫. পর্যবেষ্ষণ			
পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ 🛘 Naked lights in storage 🖟 Others same as above			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম 📙 Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার Already we have completed.			
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য			
চূড়ান্ত সম্প্রমীমা			
সংশোধিত সমরসীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
New Jobservation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): They removed all lights from the storage.			
	⅃		

পরিদর্শন	Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits not signposted Exit signs not clearly visible Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency No Bangla signs for lifts and stairs Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide adequate directional signs. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on $06-05-2021$ (CVV-2): Exit signs are clearly visible and Exit signs are illuminated at all times and has backup power for the emergency.

| Exit sign missing | Exit signs not illuminated at all times | Means of exits not পরিদর্শন signposted | Exit signs not clearly visible | Directional signs missing | No Bangla and পর্যবেষ্ণন English Exit instructions in case of emergency | No Bangla signs for lifts and stairs | Means of Escape lack Emergency Lighting

ক্যাপ

আইটেম
ক্যাডাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম \blacksquare Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency কাৰ্যক্ৰম lighting requirements of the Guidelines. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার Already we have completed. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): Exit signs are clearly visible মন্তব্য and Exit signs are illuminated at all times and has backup power for the emergency.

১৮. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন 🛮 Training of the Trainers not performed ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide training to the Trainers I Include Fire Drill and Training of the Trainers in কাৰ্যক্ৰম Fire Safety Management Plan সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার We will do the work according to guideline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): Fire Drill and Training of the মন্তব্য Trainers from Fire Service and Civil Defence was provided timely.

রিদর্শন র্শবেষ্কণ	Non-standard Cylinder color [] Cylinders not accessible
্যাপ াইটেম	
<u> গাটাগরি</u>	
৯.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on $06-05-2021$ (CVV-2): Cylinders color was standard and cylinders were in accessible position.

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন 🛮 । র্থবেষ্কণ	Non–standard Cylinder color 🛘 Cylinders not accessible
্যাপ ইটেম	
<u> গ্রাটাগরি </u>	
০.১. কাৰ্যজ্ৰ	স্
কাৰ্যক্ৰম	Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	Already we have completed.
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on $06-05-2021$ (CVV-2): Cylinders color was standard and cylinders were in accessible position.

পরিদর্শন 🛘 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🖟 No fire rated পর্যবেষ্ট্রন composite door at the boiler entrance ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
' ' ' ' '	from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	Already we have completed.
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য লয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	जिन्नान
1916Y<11	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): Boiler room is not properly
	fire rated by fire rated construction and door.

২২. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন 🛘 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🗘 No fire rated পর্যবেষ্কণ composite door at the boiler entrance ক্যাপ আইটেম

২২.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

เสาเรเพาณ	$\ dash$ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door
	for the boiler room.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	Already we have completed.
· · · · · ·	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতি র	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): Boiler room is not properly
	fire rated by fire rated construction and door.

No separate room for the transformer ☐ Transformer room walls less than 4hr fire পরিদর্শন resistance ☐ Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire পর্যবেষ্ণন rated wall from Transformer. ☐ No door in Transformer room ☐ No separating wall between Switchgears and Transformer ☐ Transformer inaccessible

ক্যাপ

আইটেম
ক্যাড়াগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম \blacksquare Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure কাৰ্যক্ৰম from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Transformer room. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার Already we have completed. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): Transformer room is properly মন্তব্য separated by fire rated wall and door.

28. পর্যবেষ্ণণ | No separate room for the transformer | Transformer room walls less than 4hr fire resistance | Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire পর্যবেষ্ণণ rated wall from Transformer. | No door in Transformer room | No separating wall between Switchgears and Transformer | Transformer inaccessible

ক্যাপ আইটেম

২৪.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম

Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated for the Transformer room.

সুপাৰিশেৰ
ভখ্যসূত্ৰ

কার্থনার Already we have completed.

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

চূড়ান্ড
সমর্যমীমা

সংশোধিত

অগ্রগতির অবস্থা

Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): Transformer room is properly separated by fire rated wall and door.

সময়সীমা

ক্যাটাগরি

No separate room for the transformer ll Transformer room walls less than 4hr fire প্রিদর্শন resistance ll Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire প্রবিষ্ঠ্যন rated wall from Transformer. ll No door in Transformer room ll No separating wall between Switchgears and Transformer ll Transformer inaccessible
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম $oxedsymbol{\mathbb{I}}$ Ensure accessibility, illumination and cross ventilation to Transformer সুপারিশের ভ**খ্যসুত্র** কার্খানার Already we have completed. **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> সংখ্যোধিত অবস্থা Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): Transformer room is properly মন্তব্য separated by fire rated wall and door.

পরিদর্শন ত্বা ত্বা ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

<u>৬.১. কাশণ্র</u>	১.১. কার্যক্রম			
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.			
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্র্যোগ্য নয়			
চুডান্ত সময়সীমা				
সংশোধিত সময়সীমা				
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত			
মন্তব্য	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): Generator room is properly separated by fire rated wall and door from the rest of the occupancy.			

পরিদর্শন পরিদর্শন presence of non Fire-rated Door \(\text{Combustible and junk materials in the generator room} \)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Already we have completed.
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on $06-05-2021$ (CVV-2): Generator room is properly separated by fire rated wall and door from the rest of the occupancy.

স্থানিজ্যন প্রিদর্শন প্রিদর্শন প্রবিশ্বজ্ঞন The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door \(\begin{align*} \) Combustible and junk materials in the generator room ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

	III -
কাৰ্যক্ৰম	☐ Remove combustible materials from generator room
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	Already we have completed.
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমর্মীমা	
অ গ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	Observation from the visit on 06-05-2021 (CVV-2): Generator room is properly
	separated by fire rated wall and door from the rest of the occupancy.