



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| কারখালার নাম | এগএস ডাইং প্রিন্টিং অ্যান্ড কিনিপিং লি: |
| ঠিকানা | Plot B 237-252,B 260-273,BSCIC estate Industrial, Enayetnagar, Futullah, Narayanganj |
| কারখালার কোড | NRY157 |
| কালার কোড | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | High loading has been found in store area. Approximate height of stack 5'-6' and loading 80 psf. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity Continue to implement load plan and manage floor loading |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ গ্রাম |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 17.01.2021-No load plan has been found during inspection. |

| |
|---------------|
| ২. পর্যবেক্ষণ |
|---------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Exposed rebar was observed in the top floor (Under construction portion.) Exposed rebar indicate potential for further vertical extension. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম | Exposed rebars should be closed /coated by proper coating to prevent rebar corrosion .After further extension completion all exposed rebar should be sealed by concrete. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ ঘাস |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঙ্গতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 17.01.2021-Exposed rebar has found covered by concrete. |