

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	অনন্ত স্পোর্টস ওব্যার লিঃ	
ঠিকানা	Nishchintapur, Savar, Dhaka	
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 045	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: কার্	সামোগ্ৰত মুলাখন	পর্ববেষ্ণ্যণের তারিখ: ২৭–০৮–২০২
১. পর্ববেষ্ণণ	अस्ता । ज्यूकाचा	THE OTHER VESTIGATION OF THE PROPERTY OF THE P
পরিদর্শন		
পর্যবেষ্ফণ		
ক্যাপ    আইটেম		
বিশ্বর্থি   ক্যাটাগরি		
[ [ [ [ [ ] ] ] ]		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
	ding engineer to draw up plans fo	r water proofing and drainage for the roof.
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র     কারখানার <sub>Wa</sub>		
কাৰ্যক্ৰম   We	have taken action and completed	this issue.
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ	জ্য ন্য	
চুডান্ড _		
प्रभागिमा		
সংশোধিত   ্ব	02-2290	
[거워┦거]위	- ພູ ພູບ ເ -	
<mark>অগ্রগতির</mark>   সংশো     অবস্থা	াধিত	
CVV with মন্তব্য take wate	n proper rain water drainage syste en regarding this issue. On 26.08.	has been completed its roof water proofing em. On 07/06/2021:Remedial action has been 2021: Roof water proofing with proper rain d 27/08/2022: Proper water proofing and spection date.
সংযুক্তিসমূহ	(२)	

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

of the state of th
পরিদর্শন No proper roof drainage and water proofing
ক্যাপ
অ্থাইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম   Install water proofing and drainage system.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার We have taken action and completed this issue.
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ড     সমশ্সীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup>
অগ্রগতির অবস্থা
CVV Date- 27/12/2020: The factory has been completed its roof water proofing with proper rain water drainage system. On 07/06/2021:Remedial action has been taken regarding this issue. On 26.08.2021: Roof water proofing with proper rain water drainage system has completed 27/08/2022: Proper water proofing and drainage system was found during inspection date.
সংযুক্তিসমূহ (২) × ×

## ৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন  পর্ববেষ্ণণ E>	cposed reinforcement
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
৩.১. কার্যক্র	ন
	Duilding Engineer peed to sheek the evaced reinfersement and suggest a
কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer need to check the exposed reinforcement and suggest a corrective action as required.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	We have taken action and completed this issue.
I <u> </u>	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সম্যুসীমা	
অগ্রগতির	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	CVV Date- 27/12/2020: During the visit, There is no exposed reinforcement is found on the roof floor of the building. On 07/06/2021:Remedial action has been taken regarding this issue. On 26.08.2021: During the visit, There is no exposed reinforcement is found on the roof floor of the building. 27/08/2022: No Exposed reinforcements were found during inspection date.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (২)

# ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন 🖵	un and waitefores mont
পর্ববেষ্কণ 🗀	xposed reinforcement
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
171011111	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন
  কার্যক্রম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার   কার্যক্রম	We have taken action and completed this issue.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV Date- 27/12/2020: During the visit, There is no exposed reinforcement is found on the roof floor of the building. On 07/06/2021:Remedial action has been taken regarding this issue. On 26.08.2021: During the visit, There is no exposed reinforcement is found on the roof floor of the building. 27/08/2022: No Exposed reinforcements were found during inspection date.
সংযুক্তি × ×	ममूर (२)

## ৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Sheds do not appear on drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

Building to prepare as built drawings. Drawings to be submitted to authorities for

#### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

approval.

	approval.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We will engage a building engineer to prepare as built drawings. Drawings will be
কাৰ্যক্ৰম	submitted to authorities for approval.
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	ob-ob-2o5d
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV Date- 27/12/2020: As-built drawings have been prepared through DIFE non-listed consultancy firm. So the factory is advised to submit its drawings and analysis to DIFE through DIFE enlisted consultancy firm. On 07/06/2021: The drawing of Sheds is appear on as built architectural drawing and its specification found on structural drawing. On 26.08.2021: The drawing of Sheds is appear on as built architectural drawing and its specification found on structural drawing. 27/08/2022: Sheds were appear on as built architectural drawing and its specification found on structural drawing during inspection date.
সংখাুুু <mark>≭</mark>	મર્મેક (?)

#### ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and the bracing system is required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will engage a building engineer to obseve the connection of steel structure to check the bracing system to ensure the stability of the structure.
অগ্রাধিকার	প্রথোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	ob-ob-<039
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ডব্য সং <b>যু</b> ক্তি	CVV Date- 27/12/2020: The connection of steel structure have been checked through DIFE non-listed consultancy firm. So the factory is advised to submit its drawings and analysis to DIFE through DIFE enlisted consultancy firm. On 07/06/2021: The connection of steel structure have been checked through consultancy firm. Non engineering connection and bracing system has not been found on roof. Retrofitting drawing of roof shed was found on site and the factory management has already exicute the remidiation process of roof truss. On 26.08.2021: The connection of steel structure have been checked through consultancy firm. Non engineering connection and bracing system has not been found on roof. Retrofitting drawing of roof shed was found on site and the factory management has already exicute the remidiation process of roof truss. 27/08/2022: The DEA report has received approval from RSC. As Built drawing and retrofit drawing were found on site during inspection date.
×	

#### ৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ	
অ।খ্ছেন ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a building engineer to obseve the connection of steel structure to check the bracing system to ensure the stability of the structure and carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	ob-50-2059
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV Date- 27/12/2020: The remedial action has been completed by Building Engineer but the consultancy firm is DIFE non-listed. So the factory is advised to submit its drawings and analysis to DIFE through DIFE enlisted consultancy firm. On 07/06/2021:The connection of steel structure have been checked through consultancy firm.Non engineering connection and bracing system has not been found on roof. Retrofitting drawing of roof shed was found on site and the factory management has already exicute the remidiation process of roof truss. On 26.08.2021: The connection of steel structure have been checked through consultancy firm.Non engineering connection and bracing system has not been found on roof.Retrofitting drawing of roof shed was found on site and the factory management has already exicute the remidiation process of roof truss. On 26.08.2021: The connection of steel structure have been checked through consultancy firm.Non engineering connection and bracing system has not been found on roof.Retrofitting drawing of roof shed was found on site and the factory management has already exicute the remidiation process of roof truss. 27/08/2022: The DEA report has received approval from RSC. As Built drawing and retrofit drawing were found on site during inspection date.