

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	কোল্ড এশিয়া সোয়েটাৰ লিঃ
ঠিকানা	238, Middle Gazirchat, Dhamsona
কারখানার কোড	DHK 130
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারি	
১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পরবিষ্ণন পর্ববেষ্ণন 6-storied factory/residential building, but currently	sia Sweaters Ltd. was approved as a
আইটেম ক্যাটাগনি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The Consultants recommend preparing appropria কাৰ্যক্ষম N and S. It is also important to collect or prepare gable roofing system.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমস্যসীমা	
সংশোধিত সমশ্মীমা ^{০১–০১–১১৭০}	
অগ্রগতির অবস্থা সমূর্য	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

পর্য <i>বে</i> জ্ব	At present there is no observed distress in the buildings and as such usage of the buildings may continue at the present level provided current loading intensity is maintained.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

The owner/users of the building should be vigilant about development of any distress, particularly, in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If cracks appear, propagate and/or widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary. সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্মুত্ৰ কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সমন্বসীমা সংশোধিত

পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন শ্বেষ্ফণ ন্যাপ	horizontal and vertical extension shall be made without detail investigation.
গাইটেম গাটাগরি	
).১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to perform verification and check whether the structure is adequate for the extension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সমর্থসীমা সংশোধিত	
সময়সীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	

৪. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

<u>সমশ্রসীমা</u> অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য সংশোধিত

1 ''	রদর্শন Lo	ad Plan
	IIA	
1	াইটেম গাটাগরি	
_		
8.	১. কাৰ্যক্ৰম	
	কাৰ্ <u>ৰ</u> ক্ৰম	Under the guidance of a structural engineer prepare and post load plan at each elevated floor. Load consideration should be taken from design report.
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কারখানার কার্বক্রম	
		প্রযোগ্য লয়
	চুডান্ত সময়সীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	-
1 1	অগ্রগতির অবস্থা	
[মন্ত ব্য	
<u></u>		

পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন ব্বেষ্কণ	pad Manager
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ <u>ৰ</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Engage a load manager to maintain allowable floor load, which has been prepared and posted according to design report.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রশোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	on Structural Crack at wall-beam joint.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নর
সম্বসীমা সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Unbraced Water Tank over Roof
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Steps should be taken to adequately anchored and braced all non-structural elements to resist lateral force.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার থ্রাজ্যে ন্য চূড়ান্ত সম্যামীমা
সংশোধিতসমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>সন্তব্য</u>

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ As	Built Drawings and Design Report of ancillary buildings.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Under guidance of a qualified structural engineer prepare design documents accordance with as built condition supported by design report.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১. পর্ববেষ্ণণ
প্রিদর্শন প্রবস্থ্য
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
Engage a qualified structural engineer to develop the required documents to confirm the structural integrity for the structure.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্শানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত — সম্মানীকা
সম্প্ৰসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

১০. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	xposed rebar at roof
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যত্র	by
কাৰ্যক্ৰম	Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair the as soon as possible.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	

অবস্থা মন্তব্য