

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	শ্রাবণী নীট ওয়্যার লিঃ
ঠিকানা	KATHGORA, ZIRABO, ASHULIA, DHAKA-1341
কারখানার কোড	DHK540
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরু	ল্যামনের ধরণ: বৈদ্যুতিক মুল্যামন পর্মবেক্ষণের তারিখ: 🗕		
১. পর্ববেষ্কণ			
পরিদর্শন cr পর্ববেষ্কণ cl	No instruction for first aid to electrical shock $\square$ Carimped $\square$ Connection without lug $\square$ Messy wire insear identification mark on distribution board $\square$ Liveposed	ide 🛮 Body & door not earthed 🖛 No	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ন		
কাৰ্যক্ৰম	Provide instructions for first aid from exposure dressed cabling with lugs [] Encase live machine	e to electrical shock   Ensure well-	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্শক্রম	#We already provided first aid box and artificial approprite cable sockate.	respiration soon. #We will use	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সময়সীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	14-03-2021 Visit Observation:instruction for first. Cable ends properly soldered or crimped. Conneinside. Body & door earthed. clear identification board. No Live parts of machine or equipment expenses.	ection with lug. No Messy wire on mark found on distribution	

## ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	No instruction for first aid to electrical shock Cable ends not properly soldered or crimped Connection without lug Messy wire inside Body & door not earthed No clear identification mark on distribution board Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Remove combustible materials from substation. Ensure accessibility and ventilation to substation Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	#We will provide first aid box and artificial respiration soon #We have already removed combustible materials from substation room. # We have already provided adequate cover the cable trench. # We have already adequate ventilation to substation room.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	14-03-2021 Visit Observation:combustible materials not found from substation.accessibility and ventilation to substation.Instruction for first aid found to electrical shock .cover on the cable trench and rubber mat found in front of the panel .well-dressed cabling found with lugs

৩. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

).১. কা <del>ৰ্য</del> ্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Replace undressed messy wiring/cables Properly solder cable ends	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
1 1	#We have already replaced undressed messy cables. # We have complited cable soldered properly.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	14-03-2021 Visit Observation: undressed messy wiring/cables not found. Cable ends properly soldered or crimped	

৪. প্রবাবেক্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lightning protection system not available	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

৪.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	We will install Lightning protection system soon.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূড়ান্ড সময়সীমা	२२-०७-२०५१
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	14-03-2021 Visit Observation:Lightning protection system available

8	৪.২. কাৰ্বজ্ঞম		
	কাৰ্যক্ৰম	6	
	সুপারিশের		
	ভখ্যসূত্র		
	কার্খানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
	<u>অগ্রা</u> খিকার		
	চুডান্ত		
	সমশ্রসীমা		
	সংশোধিত		
	সমশ্রসীমা		
	<u>অগ্রগতির</u>		
	অবস্থা		
	<b>মন্ত</b> ব্য		