



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | সিদ্দিক স্টাইল ওয়ার লিঃ |
| ঠিকানা | WEST BOKSHA NAGAR, SARULIA, DEMRA, DHAKA-1361. |
| কারখানার কোড | DHK541 |
| কালার কোড | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরন: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|--------------------------------------|-----------------------|

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | □ Not Provide duplicate earth lead □ Door not earthed □ No clear identification mark on distribution board □ Not repair broken/loose MCCB/SB/MCB box. □ Installed on wooden box |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | □ Provide duplicate earth leads. □ Provide earthing to door. □ Provide clear identification mark on distribution board. □ Repair broken/loose MCCB/SB/MCB box. □ Install panel on metal board |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|------------|---|
| পরিদর্শন | □ No instruction for first aid to electrical shock □ Access obstructed/barred □ |
| পর্যবেক্ষণ | Connection without lug □ Live parts of machine or equipment exposed |
| ক্যাপ | |
| আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|---------------------|--|
| কার্যক্রম | □ Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock □ Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box □ Ensure well-dressed cabling with lugs □ Encase live machine and/or equipment parts |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|------------|--|
| পরিদর্শন | □ Electric cables do not pass through insulated conduits □ Connections without lug □ |
| পর্যবেক্ষণ | Undressed messy wiring/cables □ Cable ends not properly soldered or crimped |
| ক্যাপ | |
| আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|---------------------|--|
| কার্যক্রম | □ Provide service ducts or insulated conduits □ Ensure secured connections with lug □ Replace undressed messy wiring/cables □ Properly solder cable ends |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |