

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ভাষনেক্টি নীট ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	Aukpara, Ashulia, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 176
কালার কোড	

ণ: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	38-04-3033
Silica gel is in poor condition		
21		
7		
Maintain quality silica gel		
Initiative has been taken and they h	nave complete this issue	
বু প্রযোগ্য ন্য		
সংশোধিত		
সমূহ (১)		
	Initiative has been taken and they h  ব প্রযোজ্য নর  -  ১১-১১-১১৭০  সংশোধিত  30/12/2020 Visit Observation: Silica (CCV-02): Silica gel have been re	Silica gel is in poor condition  Na  Maintain quality silica gel  Initiative has been taken and they have complete this issue প্রযোগ্য নয  -  ১১-০১-১৯৭০  সংশোধিভ  30/12/2020 Visit Observation: Silica gel is in quality condition 18–02–202 (CCV-02): Silica gel have been replaced 24–08–2022: Silica gel have be replaced

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	No SLD on distribution panel No instruction for first aid to electrical shock and
পর্ববেষ্ণণ	artificial respiration
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide clear identification mark on distribution panel.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	30/12/2020 Visit Observation: SLD on distribution panel.Instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration. 18-02-2021 (CCV-02):SLD was found for the distribution boards. Instruction boards for first aid to electric shock recuperation was found at required locations 24-08-2022: SLD was found for the distribution boards. Instruction boards for first aid to electric shock recuperation was found at required locations
সংযক্তি	, বাদ্ধার ( / )

### সংখাজসমৃহ (১) ≚

### ২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide clear identification mark on distribution panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	•
কারখানার কার্বজ্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	30/12/2020 Visit Observation: Identification mark on distribution panel. 18–02–2021 (CCV–02): Clear identification of the distribution boards were observed 24–08–2022: Clear identification of the distribution boards were observed
 সংবক্তি	08–2022: Clear identification of the distribution boards were observed মুমহ (১)

### ৩. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No SLD for MDB/DB/SDB
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার Initiative has been taken and they have complete this issue **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 07-07-7990 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা 30/12/2020 Visit Observation:SLD was MDB/DB/SDB 18-02-2021 (CCV-02): SLD was observed for MDB/DB/SDB 24-08-2022: SLD was observed for মন্তব্য

সংবুক্তিসমূহ (১)

MDB/DB/SDB