



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এম কে অ্যাপারেলস লি:
ঠিকানা	Plot # 60, Road # 7, Ward # 4, Block -A, Kukkumari
কারখানার কোড	DHK383
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	As-built Drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built Architectural and structural drawings of the different structural elements, foundation details to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	DEA of the factory has been completed. All drawings have been prepared.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 01/03/2021: All Structural design & drawings are reviewed & accepted by ACCORD. Retrofitting works were also completed under ACCORD supervision. Letter of Recognition from ACCORD found during visit. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD approved Structural design & drawings along with soft copy CD and ACCORD latest updated Structural CAP & Letter of Recognition from ACCORD by an enlisted firm of DIFE to DIFE RCC within 01/04/2021. On visit date 25/05/2021: Same as previous. The factory management were instructed to submit all ACCORD approved Structural design & drawings along with soft copy CD and ACCORD latest updated Structural CAP & Letter of Recognition from ACCORD by an enlisted firm of DIFE to DIFE RCC within 01/04/2021 after last inspection on 01/03/2021. But they've failed that timeline. Now their new timeline to submit these design & drawings to DIFE RCC is 30/06/2021.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building Approval
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As-built architectural and structural drawings to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the inconsistencies between the structural design and the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will submit for approval by appropriate authority.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 01/03/2021: All Structural design & drawings are reviewed & accepted by ACCORD. Retrofitting works were also completed under ACCORD supervision. Letter of Recognition from ACCORD found during visit. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD approved Structural design & drawings along with soft copy CD and ACCORD latest updated Structural CAP & Letter of Recognition from ACCORD by an enlisted firm of DIFE to DIFE RCC within 01/04/2021. On visit date 25/05/2021: Same as previous. The factory management were instructed to submit all ACCORD approved Structural design & drawings along with soft copy CD and ACCORD latest updated Structural CAP & Letter of Recognition from ACCORD by an enlisted firm of DIFE to DIFE RCC within 01/04/2021 after last inspection on 01/03/2021. But they've failed that timeline. Now their new timeline to submit these design & drawings to DIFE RCC is 30/06/2021.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor Load Plan
কাপ আইটেম কাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible location and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 01/03/2021: All Structural design & drawings are reviewed & accepted by ACCORD. Load plan found posted on walls & maintain properly. Retrofitting works were also completed under ACCORD supervision. Letter of Recognition from ACCORD found during visit. Now the factory management is instructed to submit all ACCORD approved Structural design & drawings along with soft copy CD and ACCORD latest updated Structural CAP & Letter of Recognition from ACCORD by an enlisted firm of DIFE to DIFE RCC within 01/04/2021. On visit date 25/05/2021: Same as previous. The factory management were instructed to submit all ACCORD approved Structural design & drawings along with soft copy CD and ACCORD latest updated Structural CAP & Letter of Recognition from ACCORD by an enlisted firm of DIFE to DIFE RCC within 01/04/2021 after last inspection on 01/03/2021. But they've failed that timeline. Now their new timeline to submit these design & drawings to DIFE RCC is 30/06/2021.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Load intensity
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The consultants strongly recommended storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m ²)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 01/03/2021: Load plan found posted on walls & maintain properly. Floor loading found under 40 psf (2.0 kN/m ²) on upper tier floors of ground floor. On visit date 25/05/2021: Same as previous. Load plan found posted on walls & maintain properly. Floor loading found under 40 psf (2.0 kN/m ²) on upper tier floors of ground floor.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Vertical & Horizontal Extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 01/03/2021: No horizontal or vertical extension found on the visiting date. On visit date 25/05/2021: Same as previous.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Large Cantilever
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Due to large cantilever in the front side of the building, it is recommended to avoid heavy loading in all the floor area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 01/03/2021: No heavy loading found on cantilever area. On visit date 25/05/2021: Same as previous.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Foundation Depth
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The depth of the foundation should be checked by excavating trial pits in two locations so that bearing capacity could be ascertain.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 01/03/2021: Foundation depth has been checked during conduct of DEA. Several foundations have been retrofitted as per recommendations of DEA. On visit date 25/05/2021: Same as previous. Foundation depth has been checked during conduct of DEA. Several foundations have been retrofitted as per recommendations of DEA.