

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নেক্সটজেন ষ্টাইল লিঃ
ঠিকানা	16/1, New Zurain (5Th Floor), Buruganga Shetu Market
কারখানার কোড	DHK418
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: বৈদ্মুতিক মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Poor illumination in transformer room পর্যবেষ্কন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Ensure illumination to Transformer সুপাৰিশেৰ ভথ্যসূত্ৰ	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সম্মানীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
্নন্ <u>ভ</u> ৰ্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 🛮 No earth fault protection provided		
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ]
কাৰ্যক্ৰম	Provide earth fault protection	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	·	
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

<u>৩. পর্যবেষ্</u> ডণ	
পরিদর্শন Inno cover on the cable transh	
পাৰ্থশন No cover on the cable trench	
का ।	
আইটেম	
ক্যাড়াগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম Provide cover on the cable trench	
प्राचित्र विभागपाय cover on the cable trench	
ত্যাসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত ১১-১১৭০	
기허역기에	
অগ্রগতিব	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন তি বিশ্ব বিষ্কৃত্ব বিষ্কৃত্

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. ☐ Ensure earthing of panel body & door with fitted condition. ☐ Provide clear identification mark on distribution panel. ☐ Identify cause of burning inside panel and take remedial measures
সপারিশের	
ভিখ্যসত্র	
<u> </u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

*೬. প*র্যবেষ্<u>ড</u>ণ

পরিদর্শন Ventilation of substation is poor lead to electrical shock and artificial respiration leads or connection without lug ক্যাপ

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	☐Ensure ventilation to substation ☐ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. ☐ Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel ☐ Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ ক্যাপ	পर्यात्रञ्जन । No clear identification mark on distribution board		
আইটেম ক্যাটাগরি		1	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	স		
কাৰ্যক্ৰম	Provide clear identification mark on distribution board.		
সুপারিশের			
ভ৾খ্যসূত্ৰ			
কার্থানার			
কাৰ্যক্ৰম			
	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290		
<u>অগ্রগতির</u>			
<u>অবস্থা</u>			
<u>মন্তব্য</u>			
]	

৷. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন 🔲		
শূর্ব জিলা পূর্ববেক্ষণ	No instruction for first aid to electrical shock	
ক্যাপ		
অাইটেম 		
ক্যাটাগরি		
17191 11 1		
৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
		7
কাৰ্যক্ৰম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রব্যোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
भ्रमश्रमामा		
সংশোধিত	02-02-2290	
সমশ্রসীমা	יש יש שיע וי	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Cable ends not properly soldered or crimped		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Properly solder cable ends	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার 		
কাৰ্যক্ৰম জন্মঞ্চিক্ৰাৰ	প্রব্যোগ্য নয়	
দুড়ান্ড চুড়ান্ড	4(19) 13	
সম্বসীমা সম্বসীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		