

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইসলাম গার্মেন্ট্স লিঃ (ইউনিট–২)
ঠিকানা	Zarun, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 160
কালার কোড	
মল্যায়ানের খবন কাঠায়ে	গুজে মুল্যাখন প্রারেখ্য ৫৭–১০–১০১১

ল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত সুল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	09-25-2053
. পর্ববেষ্কণ			
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ E	xtension		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন		
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal & vertical extention sha	all be made without detail investigation	on.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
	থযোগ্য ন্য়		
চুডান্ত সম্যুসীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	10.03.2021: No horizontal & vertical & building was demolished in 2017.	extension were observed. 07-12-202	2: The
সংযুক্তি ×	ममूर (১)		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Distress
ক্যাপ আইটেম	
<u>ক্যাটাগরি</u>	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	owners/factory users should obseve the development of any distress particularly in primary structural elements, if any cracks appear, propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	71/(111 19
মন্তব্য	10.03.2021: No crack or structural distress have been developed after the
	assessment. 07–12–2022: The building was demolished in 2017.
সংশুক্তি	মমূহ (১)
×	

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	DEA of of major loadbearing elements
ক্যাপ	
আখড়েশ ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Damage to the major load bearing elements of the building due to the fire incidents needs to be thoroughly assessed by DEA
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	10.03.2021: No DEA report was found on-site. But DEA was done and approved by ACCORD/RSC. 07-12-2022: The building was demolished in 2017.

সংযুক্তিসমূহ (১) ×

শৰ্ববেষ্কণ DI	EA of as built drawings
ন্যাপ	
শাইটেম চ্যাটাগরি	
19101-11-1	
3.১. কাৰ্যক্ৰয	न
কাৰ্যক্ৰম	AS built drawing needs to verify.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নর
<u> </u>	_
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অগ্রগতির	
অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	10.03.2021: No DEA report was found on-site. But DEA was done and approved by ACCORD/RSC. 07-12-2022: The building was demolished in 2017.

•	প্ৰথ(বঞ্চণ		
	রিদর্শন র্ববেষ্কণ	trasonic velocity tests	
<u>ৰ</u>	ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি		
_	.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
			ヿ
	কাৰ্যক্ৰম	Ultrasonic velocity tests for ascertaining the concrete strenths, internal crack identification and scanning of rebars at different floors.	
	সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্যক্রম		
	অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়	
	চুডান্ড সময়সীমা	-	
	সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
	অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
	মন্ত ব্য	10.03.2021: No Ultrasonic velocity tests were found on-site. But DEA was done and approved by ACCORD/RSC. 07-12-2022: The building was demolished in 2017.	
	সংখুক্তি ×	মমূহ (১)	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Structural analysis in DEA
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Structural analysis to ascertain safety of the building and recommendation of measure if requires.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
চুডান্ড	প্রব্যোগ্য নর
সম্বসীমা সংশোধিত	07-07-7940
সম্যুসীমা অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	10.03.2021: All the papers of drawings and designs were not found on–site. But
ম ন্তব্য	drawings and designs were done and approved by ACCORD/RSC. 07–12–2022: The building was demolished in 2017.

সংযুক্তিসমূহ (১) ×