

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	ইউনিওয়ান্ড বিডি লি:
ঠিকানা	34 M.R Road Magura-7600
কারখানার কোড	MGR002
কালার কোড	

মুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১ পর্যবেক্ষণ	

পিনিদর্শন প্রবিশ্বেহা	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাপৰি	
১.১. কাৰ্যক্ষ	
কাৰিজ্য Area of overstressed column should not be used for storage. Factory Engineer to	review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুপানিশের ভিষাস্থ কান্ধানার [Whom is going to carry out the recommendation ?] [How will the recommendation	
শ্বিকাশা (Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation কৰিব বিশেষ কৰিব বিশেষ কৰিব	on be carried out?]
pws	
भरताभिक सत्ताभिक	
শূর্মান ব্যাদা ব্যাদান বিদ্যালয় বিদ	
জক্ষ। মন্তব্য [Remarks from DIFE about the process]	
১.২. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্থকম Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder stre	angth data for [the identified columns] or [100mm dia_cores from 4 columns]
भारति प्रतिप्राणिति । असे प्रतिप्रतिप्रतिप्रतिप्रतिप्रतिप्रतिप्रति	angur data for [the identified columns] or [footinir did. cores from + columns].
ত চাতুৰ কাৰ্য্যলাৰ কাৰ্য্যক্ৰম	
<u>অ্থা</u> পিকার	
চ্ডান্ত সমবসীমা	
गरलाभिङ _ 	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১.৩. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্ড্য A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced as per the scope of	f Chapter 6.
সুগাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ	
কাৰ্থনান কাৰ্থক্ৰম	
জ্ঞাধিকার চুড়ান্ত	
্ষ্ট্ৰিপামা ⁻ সংশোধিত	
সম্প্ৰমান্ত্ৰ অঞ্চতিৰ	
अन्य मुख्य	
১.৪. কাৰ্শক্ষ	
ৰাজ্জ্জ Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory । সুগানিশেৰ	giving consideration to floor capacity and column capacity.
ভিখ্যমূত্ৰ কাৰ্থালাৰ	
কাৰ্যক্তম	
চুড়ান্ত	
गरतानिव गमयीमा	
অ্ঞাতির জনহা	
महन्	
১.৫. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্থক্ৰম Detail Engineering Assessment to be completed.	
সুপানিশেন ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্তম	
জ্ঞাধিকান চূড়ান্ত	
फेस्प्रीमा	
সম্প্রদীমা ⁻ অঞ্চতির	
जन्हा म्हन्	
১.৬. কাৰ্বক্ৰম	
ৰাৰ্থক্ৰম Continue to implement load plan. সুগাৰিশেৰ	
ভিশ্যসূত্র কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম অ্থাধিকাৰ	
ভূড়ান্ত সম্বস্থীমা	
न्तरामां । प्रतामिक । अन्यभीमा	
<u>অ্থগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Chability of the DED about at Ord floor has to be absolved
প্ৰাৰ্থ Islamility of the PEB shed at 3rd floor has to be checked.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Review the stability calculation for the shed to ensure it is a robust structure in both directions.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সম্প্রসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

৩. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পরিদর্শন চuildin stories	al extension is observed. The building is approved for four storied commercial g but the existing building south-West corner is extended up to seven
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
	ding engineer to check, collect information and produce accurate and complete built documentation as part of DEA.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ স	গ্রাহ
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	ob-5o55
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	