



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুঁঝকা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|------------------------|
| কারখালার নাম | এস আর বি ক্যাপলস লিঃ |
| ঠিকানা | 13448, Satarkul Bazar, |
| কারখালার কোড | DHK562 |
| কালার কোড | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৩-০১-২০২৩ |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Obstruction in means of escape route. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|---|--|
| কার্যক্রম | Remove all temporary obstructions from all escape routes, aisles and passageways. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | Allready we have completed. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1) : All temporary obstructions from all escape routes, aisles and passageways was removed. Main exit also free form any obstruction. 13-09-2021: All temporary obstructions from all escape routes, aisles and passageways was removed. Main exit also free form any obstruction. 03.08.2022: During the inspection, all temporary obstructions from all escape routes, aisles and passageways was removed. Main exit also free form any obstruction. 23.01.2023: Completed |
| সংযুক্তিমূহ (২) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |

| |
|---------------|
| ২. পর্যবেক্ষণ |
|---------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Conductivity & record of fire drill |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Ensure adequate numbers of fire drills. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We will conduct and record of fire drill. |
| অধার্থিকার | পর্যবেক্ষণ লিখ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯০-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়েছে |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1): Conductivity & record of fire drill was not found. 13-09-2021: Conductivity & record of fire drill was not found. 03.08.2022: During the Inspection, Conductivity & record of fire drill was not found. 23.01.2023: During the Inspection, Conductivity & record of fire drill was not found. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Minimum and total width of aisles |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Maintain minimum effective width of corridors, passageways and aisles. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | Allready we have completed. |
| অধার্থিকার | পর্যবেক্ষণ লিখ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1): Minimum and total width of aisles was found but not marked properly. 13-09-2021: Minimum and total width of aisles was found but not marked properly. 03.08.2022: At the time of inspection, the factory maintained the minimum effective width of corridors, aisles and aisles. 23.01.2023: Completed |

সংযুক্তিমূহ (২)



৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ | Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-rated enclosures equipped with fire-rated side swinging doors of required dimensions opening in the direction of travel at each floor. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | Allready we have completed. |
| অণ্ডাখিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অণ্ডাখিকার অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: During the inspection, found As Built Drawing with machine layout & escape route. Also got approval all fire drawing from DIFE but factory unable to show any design drawing during this visit. 23.01.2023: Completed |

সংযুক্তিমূহ (২)



৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Adequate number of portable fire extinguishers |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|---|--|
| কার্যক্রম | Ensure easy access to portable extinguishers and monitor and maintain the same at required interval as per guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | Allready we have completed. |
| অধার্থিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রণীর অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1) : Adequate number of portable fire extinguishers was found during this visit. 13-09-2021: Adequate number of portable fire extinguishers was found during this visit. 03.08.2022: During the inspection, the factory ensured easy access to portable fire extinguishers. Also monitored and maintained at required intervals as per guidelines. 23.01.2023: Completed |
| সংযুক্তিসমূহ (২) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Visibility and uniformity of exit signs |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide proper directional sign and exit sign in Bangla and English as per guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | Allready we have completed. |
| অধার্থিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৫-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1) : Visibility and uniformity of exit signs was found . 13-09-2021: Visibility and uniformity of exit signs was found . 03.08.2022: During the inspection, Visibility and uniformity of exit signs was found. 23.01.2023: Completed |

মংযুক্তিমন্তব্য (২)

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of final exit routes |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Produce proper drawing and plans to create horizontal and vertical fire-rated separation for stairways of appropriate specifications, grills, storage and assembly areas, offices, work areas. Also design to ensure proper separation of highrisk areas (e.g., boiler room) as per guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will install fire door according to guideline. |
| অণ্ডাখিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০৩-২০২৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অণ্ডাখিকার অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but the factory could not show any design drawings during this visit. 23.01.2023: Completed |

৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Type of exit doors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|---|--|
| কার্যক্রম | Remove all collapsible gates/roller shutters/sliding doors. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will install fire door according to guideline. |
| অগ্রাধিকার | ৬ গ্রাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but factory not removed all collapsible gates/roller shutters/sliding doors. 23.01.2023: Same as previous visit. |
| সংযুক্তসম্মত (২) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Adequacy of centralized fire detection system |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide design to install proper detection and alarm system. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | we will install control panel for automatic fire detection and alarm system |
| অণ্ডার্শিকার | ৬ গ্যাস |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire alarm & detection system drawing are approved by DIFE but the factory could not show any design drawings during this visit. 23.01.2023: Completed |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of storage area |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.৯. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Install horizontal and vertical fire-rated separation for stairways of appropriate specifications, grills, storage and assembly areas, offices, work areas. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কানুনালাল কার্যক্রম | Required rated fire doors and wall will install of storage |
| অধিকারী নাম | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অগ্রণীর অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but the factory has not yet started the fire separation work in the storage area. 23.01.2023: Same as previous visit. |

সংযুক্তিমূহ (২)



১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|---|--|
| কার্যক্রম | Ensure proper fire separation of high risk areas (e.g., generator, boiler, transformer and substation rooms) as per approved design. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যবালার কার্যক্রম | Required rated fire doors and wall will install boiler, generator, sub-station and chemical room as per timeline. |
| অণ্টার্নিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অণ্টার্নিকার অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1) : Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but the factory has not yet started the fire separation work in the boiler, generator, sub-station & chemical room. 23.01.2023: Same as previous visit. |
| সংযুক্তমন্তব্য (৩) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |

১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Fire and smoke protection of staircases |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Install fire rated enclosure and doors of appropriatedimensions at exit to the stairs to prevent smoke and firepropagation as per approved design. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কানুনালাল কার্যক্রম | we will provide smoke proof staircase. |
| অধার্থিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০৩-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1) : Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but the factory has not yet started the fire separation work in the staircases. 23.01.2023: Same as previous visit. |

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Adequacy of centralized fire detection system |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Install proper detection and alarm system. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will provide centralized fire detection system. |
| অঞ্চলিকার | ৬ গ্যাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire alarm & detection system drawing are approved by DIFE but the factory has not yet started to installation work of fire alarm & detection system. 23.01.2023: Installation work is not started yet. |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Type of exit doors |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide fire rated enclosure, install self-closing fire rated door as per guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will install fire door according to guideline. |
| অঞ্চলিকার | ৬ গ্যাস |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire separation drawings are approved by DIFE but the factory has not yet started the fire separation work of exit area by fire rated doors. 23.01.2023: Installation work is not started yet. |

১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Availability of standard standpipe, hose and fire pump system. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Install standard standpipe, hose and fire pump system. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will be taken action as soon as possible according to NTPA guide line. |
| অঞ্চলিকার | ৬ গ্যাস |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ২৬-০৩-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৪-০৯-২০২৩ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | 20-9-2020 (CVV1): Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 13-09-2021: Factory submitted design to DIFE & 24th Task force approved all fire design. Factory unable to show any design drawing during this visit. 03.08.2022: Fire stand pipe & hydrant system drawing are approved by DIFE but the factory has not yet started to installation work of fire stand pipe & hydrant system. 23.01.2023: Installation work is not started yet. |