



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|------------------------|
| কারখানার নাম | এস আর বি ক্যাশনস লিঃ |
| ঠিকানা | 13448, Satarkul Bazar, |
| কারখানার কোড | DHK562 |
| কালার কোড | |

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৩-০১-২০২৩

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Floor Load Plan |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible location and shall adhere to it. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Engineer will be engaged to prepare floor load plan and it will be displayed. |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-১০-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 23.12.2019 visit observation: They submitted their DEA report to DIFE on March, 2019 and The first Task force meeting was done on November, 2019. 03/03/2021: Reviewed floor load plan has been submitted to DIFE on 16.11.2020 and waiting for taskforce approval. 05/05/2021: The factory is waiting for approval of its reviewed floor plan which is submitted to DIFE on 16/11/2020. 13.09.2021 visit observation: The factory is waiting for approval of its reviewed floor plan which is submitted to DIFE on 16/11/2020. 03/08/2022: DEA report and floor load plan to be resubmitted to DIFE as soon as possible. The load plan was not posted on the floor. 23/01/2023: DEA report and floor load plan to be resubmitted to DIFE as soon as possible. The load plan was not posted on the floor. |

সংযুক্তিসমূহ (৬)



২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|----------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Load intensity |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The consultants strongly recommended that intensity of loading in any location in the floors should not exceed 40 psf (2.0 kN/m ²) |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 23.12.2019 visit observation: An RCC engineer physically visited and calculated the existing load is not exceeds. No over load found on inspection day. 03/03/2021: No over load found on inspection day. 05/05/2021: During the visit, There is no overload is found on the factory. 13.09.2021 visit observation: During the visit, there is no overload is found on the factory. 03/08/2022: No Overload was found during inspection date. 23/01/2023: No Overload was found during inspection date. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Distress in Primary Structural Element |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | অবিলম্বে |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 23.12.2019 visit observation: An RCC engineer physically visited and calculated the existing load is not exceeds. 05/05/2021: During the visit, There is no distress is found in primary structural elements. 13.09.2021 visit observation: During the visit, there is no distress is found in primary structural elements. 03/08/2022: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date. 23/01/2023: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Horizontal and Vertical Extension |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | অবিলম্বে |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 23.12.2019 visit observation: No Horizontal and Vertical Extension have been taken place until Visiting date since the day of assessment. 03/03/2021: No Horizontal and Vertical Extension have been taken place until inspection day. 05/05/2021: No horizontal and vertical extension is made by the factory still now. 13.09.2021 visit observation: No horizontal and vertical extension is made by the factory still now. 03/08/2022: No horizontal or vertical extension was found during the inspection date. 23/01/2023: No horizontal or vertical extension was found during the inspection date. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|-------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | As-built Drawings |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | As built Architectural and structural drawings of the different structural elements, foundation details to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | All drawings will be prepared by the Engineer. |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৪-১০-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | 23.12.2019 visit observation: They submitted their Design drawings and DEA report to DIFE on March, 2019 and the first Task force meeting was done on November, 2019. 03/03/2021: As-built Drawing as well as DEA reports have been submitted (After reviewed item) to DIFE on 16.11.2020. 05/05/2021: During the visit, As-built architectural and structural drawings are found on the factory and also submitted to DIFE as well as DEA. 13.09.2021 visit observation: During the visit, As-built architectural and structural drawings are found on the factory and also submitted to DIFE as well as DEA. 03/08/2022: DEA report including all as built designs and drawings must be resubmitted to DIFE as soon as possible. 23/01/2023: DEA report including all as built designs and drawings must be resubmitted to DIFE as soon as possible. |

সংযুক্তিসমূহ (৪)

