

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মন্ডল ইন্টিমেট্স লিঃ
ঠিকানা	Shirirchala, Bagher Bazar, Bhabanipur, Gazipur Sadar, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 236
কালার কোড	

সুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত ফ	<u> भृ्लाञ्च</u>	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	n	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম vetting. On factory owr	owner has been instructed to prepare ce it is submitted by the factory owne ner should arrange displaying the appr a visible loaction and shall adhere to i	r, it will be duly vetted. The roved load plan for each floor on
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়		
চুড়ান্ত সম্বসীমা		
সংশোধিত ১-০১-১১৭ সমশ্বসীমা	0	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
L		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
(.a. 4) that
As built structural and Architechtural drawings to be prepared for the 6-storied steel structure. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৩. পর্যবেষ্ণ্রণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

The usage of the building may continue at the present level of loading provided that the loading recommendation as mentioned earlier are followed. For any kind কাৰ্যক্ৰম of future structural modification, vertical extension or change in usage pattern, necessary suggestion from the relevent design engineer must be sought. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 02-03-3290 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Fo	oundation Detailing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Details of footing foundation of the steel building were not available. Hence its foundation adequacy could not be checked. Foundtion design drawing is required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	07-07-7940
অবস্থা মন্তব্য	
[*16 1)	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	ertical & Horizontal Extension
্যাপ ৷৷ই্টেম্	
গাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্বক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	