

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নিউ লাইট সোমেটার ইন্ডাম্জিগ লিঃ
ঠিকানা	Chandana, Joydebpur Road, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 249
কালার কোড	

ল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যার্যন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Building Approval	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
As-built architectural and structural drawings কাৰ্যক্ৰম approval by appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on t	this process the building engineer will
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য লয়	
চূড়ান্ত সমরসীমা	
সংশো <del>ধিত</del> সময়সীমা <sup>৩১–৩১–১১৭০</sup>	
<b>অগ্রগতির</b> অবস্থা	
Only A contract paper found for As built struct architectural drawing with Turbo consultant. ( Architectural and Structural drawing found on Limited.Drawing are not up to the mark.Need	On 16.September 2020:As built site.Consultant:Turbo Engineering

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The connection of MS angle truss structure needs to be checked by building engineer. The bracing system and tie between purlin are required to ensure the stability of the steel shed.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Not found any documents regarding structural stability. On 16.September 2020:Not found any documents regarding structural stability.No horizontal bracing found in their three sheds.Structural stability should be checked.