

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কোৰ এইচ ডাইং এন্ড প্ৰিন্টিং লিঃ
ঠিকানা	Arakan Road, Word No: 06, Kalarpool Chapra, Patia, Chattogram
কারখানার কোড	CHT072
কালার কোড	

নুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যামন পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৫–০৫			₹%-0%-₹0₹
. পর্ববেষ্ফণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	echnical documents		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	As-built architectural and structural c shed to be prepared. As part of this p to make a number of checks on the s	rocess the building engineer will be i	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থীনার কার্শক্রম	We have taken action on it & will be significant given timeline.	submitted to DIFE for approval within	the
l 	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	07-07-7940		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	On 17.02.2020: Factory submitted dradocuments receiving, it is not clear w 17.08.2020: Progress status same as design/drawing but the in receiving c submitted. On 17.01.2021: Mentioned place. As built drawing of new building 18.02.2019. No taskforce held on this. design/drawing to Dife. "25-05-22 (shed has been demolished. Dyeing Shed.)	hich documents they submitted. On before. On 02.11.2020: Factory submopy didn't mention which documents structures are fully demolished on the with extention submitted to DIFE or 19.08.2021: Factory submitted all (CCVV): Storage Shed 1, 2, 3 and Ca	nitted s they nat n
সংযুক্তিসমূহ (১) ×			

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	Non engineered connection
ক্যাপ আইটেম	
[का।बाग्रम	

The connection of MS angle truss structure needs to be checked by building

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	engineer. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for
	non–engineered connection.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the
কাৰ্যক্ৰম	given timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-7940
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 17.02.2020: The issue was for storage shed 1,2,3 which are fully demolished and new storage sheds built at same position. On 17.08.2020: Progress status same as before. On 02.112020: Progress status same as before. On 17.01.2021: Mentioned structure are fully demolished on that place. As built drawing of new building with extention submitted to DIFE on 18.02.2019. 19.08.2021: The issue was for storage shed 1,2,3 which are fully demolished and new storage sheds built at same position. "25-05-22 (CCVV): Storage Shed 1, 2, 3 and Canteen shed has been demolished. Dyeing Shed 01 has been built on those areas."
সংখুক্তিসমূহ (১)	

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lateral Stability System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	The frame needs to be checked by building engineer. The lateral system is required to ensure the stability of structure. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for lateral stability system.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issues within the given timeline.		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	07-07-7940		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	On 17.02.2020: The issue was for storage shed 1,2,3 which are fully demolished and new storage sheds built at same position. On 17.08.2020: Progress status same as before. On 02.11.2020: Factory submitted structural drawing to DIFE. Waiting for approval. On 17.01.2021: Mentioned structure are fully demolished on that place. As built drawing of new building with extention submitted to DIFE on 18.02.2019. 19.08.2021: The issue was for storage shed 1,2,3 which are fully demolished and new storage sheds built at same position. "25-05-22 (CCVV): Storage Shed 1, 2, 3 and Canteen shed has been demolished. Dyeing Shed 01 has been built on those areas."		
সংযক্তি	সংযক্তিসমূহ (১)		

সংযুক্তিসমূহ (১) ×