

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইনলাম পলিমারস এন্ড প্রাষ্টিনাইজারস লিমিটেড
ঠিকানা	Bamaipaila, Ashulia, Savar, Dhaka, (Ashulia, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK015
কালার কোড	

য়ার(গর বরণ	: অত্যান্য মূল্যানন	পর্যবেষ্কণের তারিখ:
পর্যবেষ্ষণ		
গ্রাধন্ত	nere were not measures taken in the premises halation of any injurious dust, fume or other imorage.	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & exhaust system shall be installed to av	void health risk.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সমরসীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

	nere was no effective measures taken and devices installed to prevent exust, gas, fume or vapor.	plosion fror
<u>ক্যাপ</u>		
<u> </u>		
চ্যাটাগরি		
≀.১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমর্মীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা ।		
<u> মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন শ্বেষ্কণ	o chemical compatibility chart has been found.
ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি	
<u>'</u>	
).১. কাৰ্যক্ৰ	<u>제</u>
কাৰ্যক্ৰম	Effective measures must be taken to store chemicals based on their compatibility. The chemicals which may react or change property under certain environmental conditions must be isolated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Workers did not use PPE during there work.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্য	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারি¤	াব
ভখ্যসূত্র	
কারখান কার্বক্রম	
	ার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সী	π -
সংশোধি সময়সী	
<u>অগ্রগতি</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্ণ	1
প্রিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	PPE wear not appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas. Dust etc.)
<u>ন্যাপ</u> ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কা ৰ্	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc.)
সুপারি(তখ্যসূত্র	
কার্থা কার্বক্রম	
$\overline{}$	চাৰ প্ৰযোগ্য লয়
চুড়ান্ড সময়সী	ना -
সংশো ^হ সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

প্রিদর্শন ⊤	he workers wear not aware of the workplace hazard.
[শ্ব(বঞ্চণ]	the workers wear not aware or the workplace hazard.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের	1
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার (১০০	†
কাৰ্যক্ৰম	
l 	ৰ প্ৰযোগ্য ন্য
চুডান্ড সমরসীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
। অবস্থা মন্তব্য	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

প্ৰব্ৰেষ্ণণ		
17(4204		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	nere were not used explosion–proof lights in storage rooms.	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Proof lights must be used where there are chemical in the store room.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্শক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	leanliness was not ensured properly by maintaining cleaning schedules.	
<u>क्रांश्</u>		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
,.১. কাৰ্যজ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		