

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেসার্স শুভ প্রাম্ভক
ঠিকানা	Nishindara, Middlepara, Bogra, (Bogra Sadar, Bogura, Rajshahi)
কারখানার কোড	PBGR003
কালার কোড	

্যার্থনের ধরণ: আর্ম মুল্যারন প্রবেষ্ট্রনের জ্ञার্থ			
পর্যবেষ্কণ			
পরিদর্শন Hav পর্ববেষ্ফণ Gui	ve all evacuation pathways the minimum redideline?	quired width in accordance with the	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম । কাৰ্যক্ৰম	The minimum clear width of the aisle shall be obtained at the rate of 5 mm per person. The minimum required clear width of corridowhere serving an occupant load of 50 or lest required minimum width shall be 1.1 meter.	or 0.9 meter whichever is a maximum. or/passageway shall be 0.9 meter	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·		
কার্থানার কার্থজ্ম			
<u> অগ্রাধিকার</u>	প্রবোজ্য নয়		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			

	1
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Are all e	evacuation pathways free of any temporary stored items?
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
וייוויון	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Remo	ove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ	त तर्य
	D वर्ष
চুড়ান্ড   সমরসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
<u>). পর্ববেষ্ফণ</u>	
প্রিদর্শন 📗 🖽	
সাম্পূৰ্ণ Do all fl	loor exit doors and final exit doors swing in the direction of travel?
`	

## ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Replace all existing doors on evacuation routes, exit doors, which are collapsible / sliding / roll down gates and end shutters in egress route with side hinged type 1.5 কাৰ্যক্ৰম hr fire rated door, which swing outward of the room or in the direction of travel. Swinging of the door shall not be constricting the width of the corridor / passage below 0.9 meter. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Do the doors in the egress route open easily? Doors cannot be locked at any time in পর্যবেষ্ণণ the direction of evacuation.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্শক্ৰম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors shall be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের   তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য লয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত   সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৬. পর্শবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম
का <b>ँ</b> ।

# ৫.১. কাৰ্যক্ৰম The minimum clear width of the exit door shall not be less than 0.9 meter. The required width of exit door shall be obtained at the rate of 4 mm per person or 1 কাৰ্যক্ৰম meter, whichever is a maximum. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Does the number of stairs is adequate based on No of occupants per floor?
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্শক্ৰম
Minimum 2 exits shall be required when occupants load 500 or less. Minimum 3 exits shall be required when occupants load 501 to 1000. Minimum 4 exits shall be required when occupants load more than 1000.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
ন. পর্ববেষ্ণ্রণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Does the minimum width of stairs meet the requirement of code?
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি

.১. কাৰ্যক্ৰম  The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, whichever is a maximum.  সুপারিশের ভ্রুথ্যমূত্র কার্যনান কার্যক্রম জ্ঞ্যাধিকার প্রযোজ্য লয়  টুড়ান্ত সময়সীমা  সংশোধিত সময়সীমা  -	ক্যাপ্ৰ		
.১. কাৰ্যক্ৰম  The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, whichever is a maximum.  সুগারিশের ভ্রুথাসূত্র কার্যনানার কার্যক্রম জ্ঞাম্বিকার প্রযোগ্য ন্য  টুড়ান্ত সম্ম্যীমা  সংশোধিত সম্ম্যীমা  -	আইটেম সংযোগৰি		
The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, whichever is a maximum.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম আধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা	कराह्यानाचा		
The minimum required width of staircase shall not be less than 1.5 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, whichever is a maximum.  সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম আধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা	ন.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5 meter, whichever is a maximum.  সুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কাৰ্শনান কাৰ্শক্ৰম আঞ্চিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সম্ব্ৰসীমা সংশোধিত সম্বৰ্মীমা			
ভূখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম  শুগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়  চুড়ান্ত সমৰ্যসীমা  সংশোধিত সমৰ্যসীমা		required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 1.5	
কার্থানার কার্বক্রম  আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা	সুপারিশের		
কাৰ্যক্ৰম <u>অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয়</u> <u>চুডান্ত</u> সম্বসীমা	ভখ্যসূত্র		
<u>অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর</u> <u>চুড়ান্ত</u> সমরসীমা  সংশোধিত  সমরসীমা			
চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা			
স্টার্সীমা	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
সম্যাসীমা	١~ ~	_	
C I		_	
	<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা	<u> অবস্থা</u>		
মন্ভব্য	<u> মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন Do	pes the sum of the width of all staircases meet the requirement in accordance with
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	The minimum required width of staircase shall not be less than 0.9 meter. The required width of staircase shall be obtained at the rate of 8 mm per person or 0.9 meter, whichever is a maximum.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
I <del></del>	প্রশোগ্য নয়
চুডান্ড   সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্ববেষ্ফণ	

· 11(17/1			
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	e handrails provided in all stairways?		
ক্যাপ আইটেম	ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি			
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	1		
কাৰ্শক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

পিরিদর্শন Is পর্ববেষ্কণ	the tread/riser relationship consistent on all stairways?	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
	<del></del>	
১০.১. কার্যত্র	βά.	
কাৰ্যক্ৰম	Combination of the riser and the tread dimensions shall be such that the sum of the riser height and the tread depth shall be between 400 mm and 425 mm with a minimum tread depth of 215 mm and a maximum riser height of 215 mm. The tread depth may include nosing and any increase due to slant riser faces. The variation between depths of adjacent treads and heights of adjacent risers shall not exceed 5mm. The difference between the largest and the smallest riser or between the largest and the smallest tread shall not exceed 2 percent of the respective average dimensions in any flight of stairs.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u> ক্রম্প্রমূত্র		
কার্থানার   কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত 		
্যুড়াঙ সময়সীমা		
সংশোধিত		
प्रभग्नीमा		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
১১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন Fc পর্শবেষ্ফণ do	or stairs that require fire separation, are they provided with fire rated self-closing pors?	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair shall be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hr fire rated doors in all stair way encloses.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
ı — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	প্রযোজ্য নর	
চুডান্ত		
সংশোধিত		
অগ্রগতির		

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	discharge floor exit/Premises exit widths based on the number of occupants and inimum allowable width?
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	Discharge floor exit/ Premises exits widths shall be based on occupants and minimum allowable width.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
	প্রশোগ্য নয়
চুডান্ড সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

0	. পর্ববেষ্ণণ	
9	রিদর্শন 📙	
9	ৰ্ব্যবেষ্ক্ৰণ 🖰	o all stairways finish directly to outside or via a fire separated corridor?
	গ্যাপ শাইটেম	
	गाराजन गाढानाना	
_		
9	৩.১. কার্য	<u>কম</u>
	কাৰ্যক্ৰম	All stairway have to direct access to any designated refuge area which affords safety from fire or smoke from the area of incidence.
	সুপারিশের	
	<u>ভখ্যসূত্র</u>	
	কারখানার  কার্যক্রম	<u>'</u>
		ব্পুখোজ্য নয়
	চুডান্ড সমশ্বসীমা	-
	সংশোধিত সমশ্রসীমা	
	অগ্রগতির অবস্থা	
	মন্তব্য মন্তব্য	

পরিদর্শন Are eva পর্শবেষ্ফণ outside	cuation routes protected from production areas and high risk uses all the way to
H	(
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
ויוו זטוליו	
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
30.3. 111471	
শিশ্ৰুপ   the w	uation routes shall be protected from production areas and high risk uses all vay to outside.
সুপারিশের	
ভ্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ	] न्य
চুড়ান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত্ত	
সমশ্রসীমা   _	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১৫. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ifts provided with proper fire separation?
X1101	

1 1/ 1~V*II	ারিদর্শন Are all lifts provided with proper fire separation?	
मार्थ		
শাইটেম চ্যাটাপরি		
.৬.১. কার্যক্রম		
· (°.2°, 九), 九山山山		
কাৰ্যক্রম Provide proper fire separation for lift.		
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর		
চূড়ান্ত্ _		
<del>                                    </del>		
সংশোধিত		
प्रभाव   -		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন Ai	re Permanent / Designated Storage areas (if adjacent to production area ith fire rated walls / doors?	a) separated
	itii ille rateu walis / 00015?	
ক্যাপ  আইটেম		
পাইটেশ  ক্যাটাগরি		
ורוויוטונידן		
১৬.১. কার্যত	ÞA	
   কাৰ্যক্ৰম	Storage area shall be fire separated from other occupancy.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
I	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত   সময়সীমা	_	
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

. পর্যবেষ্ণণ	
. 11(1 <del>-</del> \$71	
ারিদর্শন 1র্শবেষ্ফণ Ar	re any smoke & heat vents required at any atria or storage area?
ন্যাপ শাইটেম	
গ্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যত্ৰ	স্ম
কাৰ্শক্ৰম	Provide smoke and heat vents on the roof / ceiling / wall at godown section, closure of natural draft, smoke & heat vent should be installed in such a way that fire service personnel can open it during a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

শ্ব(বহ্মণ	e all evacuation pathways appropriately signed?
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্বক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
[19	
,	
১১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	e all evacuation pathways appropriately illuminated with emergency lighting?
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৰাহছেন ক্যাটাগরি কাৰ্যক্ৰম The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Ar	e all evacuation stairways appropriately illuminated with emergency lighting?
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	The stairway shall be illuminated with emergency lighting with power back-up
কাৰ্যক্ৰম	supply (minimum 30min) & illumination shall be a minimum of 10 lux for
   সুপারিশের	stairway.
্যুগানে নে ভিখ্যসূত্র	
কার্থীনার	
কাৰ্যক্ৰম জন্মঞ্চিকাৰ	প্রব্যোগ্য ন্য
দুড়ান্ত ভুড়ান্ত	থ(শাগ্য) গ্র
সময়সীমা	_
সংশোধিত্ <u>ত</u>	_
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

,	
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Is	the emergency lighting system provided with back-up power supply?
পূৰ্ববেষ্কণ <sup>13</sup> ক্যাপ	are error gener, ingrising eyesens provided manual areas approved approved
শ্যাণ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যজ	221
/ 0. 0. TI 14	
কাৰ্শক্ৰম	Emergency lighting is needed to provide with back-up power supply with IPS or battery.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

রদর্শন   শ্বেষ্ফণ	e detectors provided? Which type of detectors are provided?	
<b>ग</b> প		
<u> ৷</u>		
<u>্যাটাগরি</u>		
২.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	1
		7
কাৰ্যক্ৰম	Provide automatic detection system with addressable fire alarm.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র ক্যবংগলার		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত চুড়ান্ত	4(119) 911	
সময়সীমা -	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

৩. পর্ববেষ্ফণ	
পৰিদৰ্শন Is there an automatic detection and alarm system that complies with the BNBC পৰ্যবেষ্ণন guidelines?	
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম Provide automatic detection and alarm system as per guidelines.	
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম	
চুড়ান্ত	
বিশ্ববিদ্যালয়   -   সম্বিদ্যালয়   -	
সংশোধিত _	
<u> </u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	re the manual activation points appropriately spaced?
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install additional nos. of manual activation call point at all exit route of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড	প্রযোগ্য নয
সমর্মীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	
মন্তব্য	

२ <b>৫. পূর্য</b> বেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Does the alarm system covers all floors?
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৫.১. কাৰ্শজম
Automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.e.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্থক্রম
জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য নয়  চূড়ান্ত
স্মান্ত্রসীমা
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন Is the number of detectors sufficient for coverage of the production floors and stores as
পর্ববেশ্বন্ধণ per Standard?
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Trovide adequate was of smalls detectors to sever the whole factors building
কাৰ্শজ্জম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড
प्रभेन्नप्रीभा
সংশোধিত
সময়সীমা   <sup>-</sup>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৭৭. <b>পর্ববেক্ষ</b> ণ
পরিদর্শন Does the factory have provision of periodic checking of alarm call point, alarm &
The lactory have provision of periodic checking of diamit call point, ald in a

পরিদর্শন  Does the factory have provision of periodic checking of alarm call point, alarm &
পর্শবেষ্ণণ detection system with maintaining record properly?
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম
Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically and
documented.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेय्रमीमा
সংশোধিত
प्रभः स्त्रीभा   -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	re the right number of extingushers present & properly tagged?
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সমরসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ড্রন	ers appropriately spaced?
ক্যাপ আইটেম ক্যাইটে	
ক্যাটাণরি  	
২৯.১. কাৰ্বজ্ৰম	
be easily access	tinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall ible
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড  সম্যামীমা	
সংশো <del>ধি</del> ত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Are fire-fighting additional equipment provided at the right location? Sand, water,
পর্শবেষ্ণ্রণ buckets, etc
ক্যাপ্
আই্টেস্
ক্যাটাগরি
৩০.১. কার্শক্রম
The factory needs to provide additional firefighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সম্যসীমা
সংশোধিত্ত সম্বসীমা
অগ্রগতির
<u>অবস্থা</u>
<u> মন্তব্য</u>

৩১. পর্ববেষ্কণ	
  - <del></del>	
	/Are there P. A. (Public Address) system/s which is/are audible from all corner/s of
পর্যবেষ্কণ fa	ctory?
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
l	
৩১.১. কার্যত্র	<sub>वि</sub> व
	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors
কাৰ্যক্ৰম	A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors
	as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের	
ভ্রম্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
📗 অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সंभग्नत्रीमा	
সংশোধিত	
	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Are there combustible materials found near heat/ electrical source (near DB, SDB and প্রবেষ্ট্রন electrical installations, loose electrical connection) in store or production floor?
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগৰি
৩২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম   Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source.
সুপারিশের     ভিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্রম ব্যাহ্যা ন্য
চুড়ান্ত
সংশোধিত
ম্মান্ত্রসীমা বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ
অবস্থা
মন্তব্য

<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>		
শ্বিদর্শন   	there had, up never supply provided for the plane system S Detters. If	OC oto
17(7-201	there back-up power supply provided for the alarm system? Battery, IF	75, etc.
চ্যাপ শাইটেম		
শাহডেশ চ্যাটাগরি		
		1
৩৩.১. কার্য্য	<u>ক্ষম</u>	1
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
<i>চুডান্ড</i>	_	
সমশ্রসীমা সংশোধিত		
<u>भूगश्रीमा</u>	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

## ৩৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	oes the factory building have approval from authority?	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩৪.১. কার্য	হুম	]
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	• 007757	
	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত	_	
সম্প্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
וי שוי		

୭৫. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	re all production units/ floors covered in fire license?	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৩৫.১. কার্য	<del>ক্</del> ম	1
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	4(419) 914	
সমর্থসীমা সংশোধিত		
युरस्यापिक     युष्ययापिक	_	
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
		]

## ৩৬. পর্ববেষ্ফণ

	Does the factory conduct fire drill regularly covering all shifts maintaining record
পর্ববেষ্ণণ	properly?
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan and record shall be kept properly.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	