



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	প্যারিটি গার্ডেন্স লি.
ঠিকানা	656, Nasariya Madrasa Road, North Pahartholy, Chattogram
কারখালার কোড	CHT135
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কার্ডামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High stress column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/12/2019: Non response factory about this issue On 09.09.2020: No updated available since the last inspection. On 22.12.2020: Still not taken any action regarding this issue. On 19.08.2021: Still not taken any action regarding this issue.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High stress column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses by 100mm dia. cores from bottom tier columns at grids B1 and D1.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 17/12/2019: Non response factory anout this issue On 09.09.2020: No updated available since the last inspection. On 22.12.2020: Still not taken any action regarding this issue. On 19.08.2021: Still not taken any action regarding this issue.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High stress column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 17/12/2019: Non response factory anout this issue On 09.09.2020: No updated available since the last inspection. On 22.12.2020: Still not taken any action regarding this issue. On 19.08.2021: Still not taken any action regarding this issue.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Technical Documents
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As-built engineering drawings to be prepared for entire building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 17/12/2019: Non response factory anout this issue On 09.09.2020: No updated available since the last inspection. On 22.12.2020: Still not taken any action regarding this issue. On 19.08.2021: Still not taken any action regarding this issue.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness observed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Sections of plaster finish to brick wall and slab to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed why it is occurring. Carry out necessary steps as per approval of the building Engineer.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to finish within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 17/12/2019: Non response factory anout this issue On 09.09.2020: No updated available since the last inspection. On 22.12.2020: No dampness found during inspection. On 19.08.2021: No dampness found during inspection.