

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	প্রিমিওক্লেক্স প্রাস্টিকস লিমিটেড
	Mawlabazar, Dhormoganj, Enayetnagar, Fatullah, Narayanganj , 258, (Narayanganj Sadar, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PNRY011
কালার কোড	

<u>বুল্যায়নের ধর</u> ণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Bu	uilding Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to approval to the appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on the RCC Building – Guest House, Single Story RCC Building – Shed-02 & Shed-03.	this process building engineer will as-built construction for 3-Story
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	echnical Documents
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17/01/11/1	
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	7
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for 3-Story RCC Building – Guest House, Single Story RCC Building – Workshop, Shed-01, Shed-02 & Shed-03.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
<u> ৩. পর্যবেষ্ণণ</u>	
শ্ব(বহ্মণ	on-engineered Connection Joints
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

The connections of column joints and requirement of the connection plate need to be checked by the building engineer for Shed-01. সুপানিশেন ভিখ্যমুত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাম্পিকান প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমস্সীমা সংশোম্ভি সমস্সীমা অগ্ৰগতিন অব্দ্বা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ La	ateral Stability System
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure for Shed-01.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
ন হ। মন্তব্য	

अप्राप्तकाल	
পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Sp	palling of concrete
চ্যাপ শাইটেম	
<u> ক্যাটাগরি </u>	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural Engineer to investigate the spalling portion and take remedial action if necessary Single Story RCC Building – Workshop
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চূডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Prব্যবেষ্ণ্য		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced for 3-Story RCC Building – Guest House, Single Story RCC Building – Workshop, Shed-01, Shed-02 & Shed-03. See attached Scope.	
সুপারিশের তথ্যসত্র		
কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম		
_	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Detailed Engineering Assessment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed for 3–Story RCC Building – Guest House, Single Story RCC Building – Workshop, Shed-01, Shed-02 & Shed-03.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	व
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	