

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| | মা বাবার দোয়া প্রাশ্টিক কাটিং |
|--------------|--|
| ঠিকানা | Rouha, 350, (Kalihati, Tangail, Dhaka) |
| কারখানার কোড | PTNG006 |
| কালার কোড | |
| | |

| ্যায়লের ধরণ | : ञ्रनाग मृनायन | পর্ববেষ্ডণের তারিখ: |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| পর্ববেষ্ফণ | * | |
| ারিদর্শন 1র্শবেষ্ফণ চ্যাপ | ne premises contained injurious dust of plastics | appropriate measures were not taken. |
| শাইটেম চ্যাটাগরি | | |
| ১. কাৰ্যক্ৰম | ſ | |
| কাৰ্যক্ৰম | Must arrange some fans to remove injurious d to cover the dust of plastics and flakes. Must u materials. | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | |
| কারখানার কার্বক্রম | | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রবোজ্য নর | |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ | |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | - | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |
| | | |

২. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন W পর্যবেষ্ক্রণ m | orkers were provided necessary masks, gloves and goggles but utilization and aintaining registered was not ensured. |
|---|---|
| ক্যাপ্ | ameaning registered was not ensured. |
| আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ן אווייוטונאן | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম | T |
| কাৰ্যক্ৰম | Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines. |
| সুপারিশের | |
| তিখ্যসূত্র কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| l - | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত | _ |
| সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| পর্ববেষ্ফণ | |
|-------------------------|--|
| রিদর্শন 📈 | |
| ৰ্ববেষ্কণ ^{No} | evidence on regular training on risk and hazard was found. |
| <u>সূপ্</u> | |
| াইটেম সমান্ত্রি | |
| গাটাগরি | |
| .১. কাৰ্যক্ৰ | 7 |
| -110 VI | Average about DDE revet be excused along with prepar training 0 avidalines |
| কাৰ্যক্ৰম | Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| ত গণুত্র কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত | _ |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

৪. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ O | verall cleaned and hygiene condition of the factory was slightly satisfactor | у. |
|----------------------------|--|----|
| | | |
| ক্যাপ সংক্রম | | |
| <u>আইটেম</u> | | |
| ক্যাটাগরি | | |
| 0 1 THE | | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰ | <u> የ</u> | |
| কাৰ্যক্ৰম | Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules. | |
| সুপারিশের | | |
| ভিখ্যসূত্র | | |
| কারখানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| | প্রেছ্যে ন্য | |
| চুডান্ড | | |
| <u> </u> | | |
| সংশোধিত | | |
| সময়সীমা | | |
| অগ্রগতির | | |
| অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |
| | | |
| | | |

| . পর্যবেষ্ণণ | |
|---|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৫.১. কার্বক্রম | |
| কাৰ্যক্ৰম A list of hazards shall be made & updated . | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুডান্ত | |
| স্ক্রিয়সীমা ⁻ সংশোধিত | |
| স্মর্বসীমা — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | |
| অবস্থা অবস্থা মন্তব্য | |
| ורפיין | |