

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আঁথি এন্ড ব্রাদার্স প্রাস্টিক বি–সাইক্লিং
ঠিকানা	Fullchari para, (Patenga, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	PCHT006
কালার কোড	

্ল্যায়নের ধরু	: অন্যান্য মূল্যান্নন	পর্ববেষ্ফ্রণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ cutting & washing section of shed		when they sorting & cutting raw o avoid health risk. Location: Sorting,
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	4	
কাৰ্যক্ৰম	The materials should be gone through a prima lessen the amount of dust. Must need to use rexhaust and duct system to avoid health risk.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
L		

২. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন PPEs are not provided by managements and the use of PPE is not ensured. Location: পৰ্শবেষ্ণন Production floor, sorting, cutting & washing section and storage floor of shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
<u>ବ୍ୟାତା</u> ଆୟା
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্থজম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চ্চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতিব
অবস্থা
<u>সন্তব্য</u>
<u>୭. পর্ববেষ্</u> ষণ
Worker has not been found wearing mask for dust & washing related work. So, the
পরিদর্শন reliability of PPE was not measured. Location: Location: Sorting, cutting & washing section of shed
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate কাৰ্যক্ৰম PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles for dust related work and safety aprons, gumboots for washing related work) to work with hazardous substance. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা

৪. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্রযোগ্য নর
সমর্মীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

		·
় পর্যবেষ্ণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Overall hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. Sorting, cutting & washing section needs to much cleaan and arranged way. Location Shed and premises.	
ক্যাপ		
আইটেম আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৫.১. কার্য		1
<u>८.३. भा</u> न	<u> </u>	-
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules.	
সুপারিণ তখ্যসূত্র		
ভ গুণু <u>এ</u> কারখান		
কাৰ্যক্ৰম		
	স্ব প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত	_	
সমশ্রসী	ना	
সংশোধি	<u>ত</u>	
সময়সীঃ	ना ⁻	
<u>অগ্রগতি</u>	ৰ	
অবস্থা		
মন্তব্য		
	-	