

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এ এম প্রাষ্টিক প্রোডাক্টস
ঠিকানা	Plot D 3, Bscic, Charipur, (Feni Sadar, Feni, Chattogram)
কারখানার কোড	PCML005
কালার কোড	

মুল্যামনের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণ্যণ	
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন wear respiratory mask. Location: Recycling floo	been found and workers didnlt found to
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The materials should be gone through a prin কাৰ্শক্ৰম lessen the amount of dust. Must need to use exhaust and duct system to avoid health risk	respiratory mask and install adequate
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিতসমন্ত্রসীমা	
অগ্রগতিব অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Gas cylinder has been found at production floor, which is connected with gas burner. This open gas cylinder and burger (without any protection) uses for production process. It may cause of explosion. Location: Recycling floor (Ground floor)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্	ক্রিম
কাৰ্যক্ৰম	Must need to remove this gas cylinder and burner from production floor (Recycling floor, Ground floor)
সুপারি(তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্রম	T
চুডান্ড	কার প্রযোগ্য ন্য —
সম্বর্গী সংশোধি সম্বর্গী	ৰৈত্
অগ্রগতি অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	পরিদর্শন	The use of PPE is not ensured properly. Worker has been found to wearing PPE. But no
	পর্যবেষ্ষণ	register has been found for provinding PPEs. Location: 1st, 2nd & 3rd floor
	ক্যাপ	
	আই(টম	

আহডেম ক্যাটাগরি

৩. পর্ববেষ্কণ

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Worker has not been found to wearing appropriate PPEs (mask, safety googles and gloves) to work against dust, mixing & sorting related work. No register has been found for providing appropriate PPEs. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Recycling floor & sorting area (Grounf floor)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety googles and gloves for dust, sorting, কাৰ্যক্ৰম crushing & mixing related work) to work with hazardous substance. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

১ পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্য	চ্য
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশে	ৰ
ভিখ্যসূত্র	
কারখান	त
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিক</u>	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সঁময়সীম	τ ⁻
সংশোধি	<u> </u>
সময়সীম	$T \mid^-$
অগ্রগতি-	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাপ	cointainer of machine oil has been found and which has no labeling. Location: stair (Ground floor)
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
	labeling on containers must be ensured and it must be understandable to
সুপারিশের	orkers.
তিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
আ্থাধিকার প্রযোজ্য চুডান্ত	<u> ମ୍ୟୁ</u>
সমর্মীমা সংশোধিত	
সমশ্রসীমা 🗂	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
. পর্ববেষ্ফণ	
Overall c	
পর্ববেষ্ণণ products	leanliness & hygienic condition of this factory has been found in moderate 1. 1st floor to 3rd floor is okay. Entrance of stair is blocked by recycling and sorting zone. Need to rearrange sorting zone and much clean & kept raw (recycling items) at proper location. Location: Ground floor & premises
পর্যবেষ্ক্রণ products materials ক্যাপ আইটেম্	1. 1st floor to 3rd floor is okay. Entrance of stair is blocked by recycling and sorting zone. Need to rearrange sorting zone and much clean & kept raw