

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	হাগী প্লাষ্টিক ইন্ডাজ্ৰিগ
ঠিকানা	Bscic Industrial Area , (Noakhali Sadar, Noakhali, Chattogram)
কারখানার কোড	PCML011
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ:	: অন্যান্য মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Es are not provided by managements and the	use of PPE is not ensured.
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	Must need to provide PPE to workers, make re প্রযোগ্য নয় –	egister and ensure to use it.

২. পর্যবেষ্ণণ

প্ৰব্ৰেক্ষণ Lo	Vorkers have not been found using appropriate PPEs like mask, gloves to work against owder color mixing related work. So, the reliability of PPE was not measured. ocation: Production floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	21
1.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, gloves for color mixing related work) to work with hazardous substance.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
৩. পর্ববেষ্ণণ	
শ্ববেক্ষণ	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ্	

<u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk কাৰ্যক্ৰম and hazards. সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্ঝানার কার্শক্রম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

	o labeling has been found on PVC powder's packet and machine oil's drum. Location: roduction floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য লয়
সমরসীমা সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১ পর্ববেষ্ণণ	
	olvent waste (machine oil) has been found in pots which was uncovered. Location:
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Must need to kept covered these waste pots or containers with fire- resistant cover.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	থ্যোগ্য ন্য
সমর্মীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	