

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এক্সপোর্ট হাউগ
ঠিকানা	Pachbari, Newtown, Sadar, Jessore, ( Jessore Sadar, Jashore, Khulna )
কারখানার কোড	PJSR003
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পৰিদৰ্শন Ventilation system & temperature od the factory পৰ্শবেষ্ষণ fans were installed at one side of the factory, no ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
১.১. কার্যক্রম	
Must be needed opposite direction window or visible thermometer to measure temperature	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন   The process produce injurious & harmful gas but exhaust & ventilation system was not
পর্ববেষ্ফণ sufficient to remove it.
कार्य
<u> আইটেমু</u>
ক্যাটাগবি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Duct & exhaust system shall be installed to avoid health risk.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
कान्यांनान
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত
<del>-   -   -   -   -   -   -   -   -   -</del>
সংশোধিত
प्रमासिक   -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
of the same of the
. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন MSDS of the raw material was printed on the packets but not in manner that would
পর্ববেষ্ণ understandable to the workers.
कार्थ
40.1

## আইটেম |ক্যাটাগরি| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be displayed in a manner that is understandable to the workers at places they are stored or being used. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের <u>তথ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুড়ান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	orkers were not provided PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Appropriate PPEs should be provided & the usage of PPEs should be ensured.  Register of providing PPEs should be maintained.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	_
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৫. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম   PPEs shall be appropriate to work against relevant hazards (solvent, gas, Dust etc. )
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চ্যুড়ান্ত সম্বাসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত   সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষ্ণন মাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Awareness about workplace risks & hazards must be developed along with proper training & guidelines
সুপারিশের তিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
ত্থা। পথা বিশাস
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u> মিন্তব্য</u>
৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন
ক্যাপ  আইটেম্
ক্যাটাগরি
৭.১. কার্যক্তম
কাৰ্শক্ৰম A list of hazards shall be made & updated.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার থ্রেছ্যে ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিতসমন্সীমা
অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য