

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আম্জাদ প্লান্টিক সেন্টার
ঠিকালা	Gagotpara, Akkelpur, Post–Cadet College, (Rangpur Sadar, Rangpur, Rangpur)
কারখানার কোড	PRNG002
কালার কোড	

ল্যারনের ধরণ: অব্যাব্য সুল্যারন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	
Some dust has been produced in the processes গ্রেপ্রদর্শন raw materials (recycling plastic items) and wor প্র্যবেষ্ক্রণ PPE to avoid health risk. Location: Shed- 1 (cution corting place)	ker has been not using mask and other
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The materials should be gone through a prima ৰাৰ্শজ্জম lessen the amount of dust. Must need to use exhaust and duct system to avoid health risk.	respiratory mask and install adequate
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	_

## ২. পর্যবেষ্ণণ

	ome workers use of PPEs as like mask. But PPEs are not provided by managements. ne use of PPEs is not ensured and also no register found for providing PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ic ase of 11 Es is not ensured and also no register round for providing 11 Es.
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কাৰ্যক্ৰম	Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের   তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত   সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
<u> </u>	
পরিদর্শন ag	Yorkers have not been found using appropriate PPEs like mask, safety goggles to work gainst dust and apron, gloves, gumboots to washing related work. So, the reliability of PE was not measured. Location: Shed-1 (cutting,crushing & washing section), open ard (sorting place)
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate
কাৰ্যক্ৰম	PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles for dust related work and safety
	aprons, gumboots for washing related work) to work with hazardous substance.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগবি
ורוו־וטונץ
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের
জ্থ্যসূত্ৰ     কারখানার
বিশ্বসাণাম   কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
মুম্বর্মীমা
<u>अभयभी</u> भा
অগ্রগতির
মন্তব্য
·. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন পবিদর্শন প্র্যবেষ্ণন of production shed. Location: Production shed and premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules. সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্রম ব্যাহ্য লয়
দুজান্ত
। । ।
সংশোধিত সময়সীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য