

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স আরাফ প্রাশ্টিক বিসাইক্লিন এন্ড প্রাশ্টিক রশি
। ।୯)ଦାଶ ।	Dabra Road, Sathibari, Mithapukur, Rangpur, 1330, (Mitha Pukur, Rangpur, Rangpur)
কারখানার কোড	PRNG005
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণন	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ট্রন Workers useing of PPEs as like mask. But no r	egister found for providing PPEs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্ক্তম Must need to provide PPE to workers, make	e register and ensure to use it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No appropriate PPEs ( hand gloves ) have been provided to work against relevant পর্যবেষ্ণনা hazards. So, the reliability of PPEs was not measured.Location: Production floor.	
ক্যাপ আইটেম কাটাগরি	
২.১. কার্যক্রম	
Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPEs (e. g. – safety goggles for dust related work and safety aprons, hand glove etc,) to work with hazardous substance.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্র	
<u> कार्ब्याना</u> ब	
কাৰ্যজ্জম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	
ু চ্ছুড়ান্ত সম্ব্যসীমা	
সংশোধিত সমশ্মীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
•	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	I
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training & guidelines.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	