

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	জনতা পাইপ ইন্ডাজ্রিজ
ঠিকানা	সওদাগৰ পাড়া, 1315, ( Nilphamari Sadar, Nilphamari, Rangpur )
কারখানার কোড	PRNG012
কালার কোড	

সুল্যার্যনের ধরণ: অত্যাত্য সুল্যার্যন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	
	operational condition but other works was ongoing. Worker also no register found for providing PPEs. Location:
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
	to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ড সমশ্যসীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
[মন্তব্য	

## ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Production floor was in non-operational condition. But some dust produces when crushing recycling plastic pipes (raw material). So, the reliability of PPE was not measured. No register found for providing appropriate PPEs. Location: Production shed (shed-1, 2 & mixing room)	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰম		

১. কাৰ্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, gloves) to work with dust hazardous substance.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

». পর্যবেষ্ণ <b>ু</b>	
পিরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্য	<u></u> 좌
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	ৰ
কার্থান কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	ার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীষ	π  -
সংশোধি সমশ্রসীয	
অগ্রগতি অবস্থা	
মন্তব্য	